

## 77162 446910油滤 曼尔特滤清器 油滤

产品名称	77162 446910油滤 曼尔特滤清器 油滤
公司名称	新乡市曼尔特滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫北工业区
联系电话	15516606650

### 产品详情

新乡曼尔特专业生产空压机滤芯，空压机油，我们技术专家从专业的角度分析认为从环境保护与工作环境来讲合成型空压机油更适合螺杆式空压机

由于合成空压机油挥发度低，压缩气体带出的油降至很低，因而对大气的污染减少了。同时合成双酯型空压机油具有可生物降解性能，同样减少了对环境的污染，是符合环境保护要求的绿色润滑剂，油滤，因为备受关注和采用。

从工作环境来讲，矿物油型空压机润滑油由于使用寿命短，容易形成积碳，主要是由于矿物油中含有较多的重质成分，其使用在环境条件非常恶劣，2605540090油滤，必须频繁更换润滑油的螺杆式空压机上。

对于大多数螺杆式空压机来说，如使用环境条件比较缓和，应该选用碳氢合成空压机润滑油。这是因为碳氢合成压缩机油积碳倾向小，使用时间可以放的更长。如果说螺杆式空压机使用矿物润滑油，大约2000H左右就要换油，71121111油滤，而使用碳氢合成型空压机润滑油，换油时间可以延长到6000-8000H。

曼尔特生产的空压机滤芯主要应用在螺杆式空压机压缩空气系统的过滤器中，螺杆空压机具有结构简单、体积小、没有易损件、工作可靠、效率高，寿命长、维修简单等优点。但是这些都离不开空压机三滤保养与更换。

#### 空压机维护重要性

螺杆空压机一定要进行定期的保养。很多空压机用户认为，是不是在忽悠啊。那么到底空压机为什么要进行保养，如果不进行定期的保养又会导致什么样的结果呢？有什么危害性呢？

不定期保养螺杆空压机的结果：

空滤芯不定期除尘、更换会造成：空滤芯堵塞，进气量减小、排气量也随着减少。不定期更换会造成负压增大压穿，污染物进入机内，77162-446910油滤，堵塞油过滤器、油分离芯、冷却润滑油变质、主机磨损。

空压机故障处理：

在查找故障时，不要忙着拆卸各个零部件。

如果在发生故障以后立即把零部件拆解开来，那么：

- 1)与故障没有关联的零件或其它不必要的零件均将被拆卸下来。
- 2)查明故障产生的原因将变为不可能。

这样还会引起工时、零件、油或油脂的浪费，与此同时，也还会使用户或操作人员对查明故障失去信心。

由于这个缘故，在查找故障时，有必要事先进行很全的分析研究，然后再按照规定的程序进行故障的查找。

77162-446910油滤-曼尔特滤清器-油滤由新乡市曼尔特滤清器有限公司提供。新乡市曼尔特滤清器有限公司（[www.0373lvxin.com](http://www.0373lvxin.com)）在过滤器、过滤设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，曼尔特滤清器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：琚经理。同时本公司（[www.youfenxin.com](http://www.youfenxin.com)）还是从事工程机械滤芯，挖掘机机油滤芯，钻车滤芯的厂家，欢迎来电咨询。