

水冷精密空调 山东精密空调 合肥艾瑞

产品名称	水冷精密空调 山东精密空调 合肥艾瑞
公司名称	合肥艾瑞电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市徽州大道与九华山路交口信旺九华国际大厦2802-2803
联系电话	13385690934

产品详情

机房精密空调组应可采用包括哪些

机房专用空调机组应可采用包括风冷冷却方式 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 机房专用空调机组的风冷型室外机组应采用风扇调速装置，可根据冷凝压力的高低调节风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。

机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能

机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

机房精密空调冷冻机高压报警的原因及解决方法

1、如果是水冷式冷冻机出现高压报警，主要跟冷却水系统有关，水冷式冷冻机是通过冷却水塔来提供循环冷却水，如果您在使用的时候，忘记打开冷却水阀，导致冷却水无法循环供到冷水机组，就会出现高压故障，另外要检查冷却水塔是否有故障导致无法安全稳定的输送冷却水；

2、冷却水流量过小，机房精密空调，或者温度过高散热不好，也是会出现这个问题的。冷却水流量小，要检查配套安装的管道尺寸是否与冷冻机组大小相匹配，或者水阀是否开到最大位置；如果是风冷式冷冻机，山东精密空调，我们要看安装环境温度是否有超过40℃，超过的话一定要及时排热，精密空调安装，保证冷冻机组处于空气循环流通的环境中；

3、冷冻机组使用时间过长，容易导致水垢等杂物堆积在管壁或冷凝器铜管中，这样势必影响制冷循环系统，因此大家按厂家推荐的维护保养时间，水冷精密空调，定期为冷冻机做保养清洗工作（清洗冷却水系统，清洗冷凝器，更换过滤器等）；

4、检查冷媒是否过量，冷冻机组在出厂前都会充注好适量的冷媒，因此没有冷媒泄漏的情况下，用户是不需要充加冷媒的，冷媒过多，只会影响到机组无法正常使用。

机房专用空调的控制系统：

应具有先进的微处理控制器，具有LCD大屏幕多行中文显示器，应具有大容量的故障报警记录储存的功能。机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重新启动等功能。机房专用空调应有模块化机型可供选择，各模块应具备制冷、加热、加湿、除湿及温、湿度传感器和控制器。各模块可自主运行同时也可协同运行。

水冷精密空调-山东精密空调-合肥艾瑞(查看)由合肥艾瑞电子有限公司提供。水冷精密空调-山东精密空调-合肥艾瑞(查看)是合肥艾瑞电子有限公司（www.hfairui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。