

# 机械制图培训 行思远教育 合肥机械制图

产品名称	机械制图培训 行思远教育 合肥机械制图
公司名称	安徽行思远教育投资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区包河大道与花园大道交口和昌中心A座1809室
联系电话	18105693831

## 产品详情

### 机械制图基础知识

33.只有当内、外罗纹的牙型，直径，机械制图培训资料，螺距，线数，旋向一致时，他们才能互相旋合。  
34.螺纹的牙型、直径、螺距都符合国家标准规定的称为标准螺纹；牙型不符合国家标准的称为非标准螺纹；牙型符合国家标准，但直径、螺距不符合国家标准的称为特殊螺纹。  
35.外螺纹的规定画法是：大径用\_\_d\_\_表示，小径用\_\_d1\_\_表示，终止线用粗实线表示。

### 机械制图基础知识

36.在剖视图中，机械制图培训，内螺纹的大径用\_\_D\_\_表示，合肥机械制图，小径用\_\_D1\_\_表示，机械制图基础培训，终止线用粗实线表示。不可见螺纹孔，其大径、小径和终止线都用粗实线表示。  
37.常见的螺纹联接形式有螺栓连接、双头螺柱连接和螺钉连接。  
38.常用键的种类有普通平键、半圆键、钩头楔键、花键。  
39.圆柱齿轮按齿轮的方向可分为直齿、斜齿和人字齿。

机械制图是高等院校工科各专业的一门重要的专业基础课。随着我国高等教育的不断发展，教育、教学方法的改革不断深入，各高校的课程体系、教学内容和手段都有较大的改变。本书以科学性、先进性、系统性和实用性为目标，结合新时期高等院校机械制图课程教学大纲的基本要求编写而成。参加编写老师都是长期在线从事教学工作具有丰富教学经验的老师。

机械制图培训-行思远教育-合肥机械制图由安徽行思远教育投资有限公司提供。安徽行思远教育投资有限公司（[www.ahxsyjt.com](http://www.ahxsyjt.com)）是安徽合肥,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在行思远教育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创行思远教育更加美好的未来。