

玻璃钢一体化泵站 一体化泵站 上海硕威泵业1

产品名称	玻璃钢一体化泵站 一体化泵站 上海硕威泵业1
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

产品详情

上海硕威泵业有限公司（简称SOG），一体化泵站，导产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统。

（1）一体化提升泵站技术是一种集成化，综合水泵、泵站技术、控制系统以及远程监控技术的一体化技术，地理一体化泵站，由同一家供应商设计、制造、安装、调试及维护。对于客户来说提供了极大的便利。（2）采用新型缠绕玻璃钢、玻璃纤维增强复合材料，筒体具有质量轻、强度高等特点。同时具有防腐蚀的性能。（3）对比传统混凝土泵站优势更加突出，一体化泵站厂家，成为将来中小型泵站建设的一个趋势。势必在城市排涝、市政雨水泵站建设中承担突出的作用

上海硕威泵业有限公司主导产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统

数据报表将监测数据、报警数据生成报表，数据可以导出，玻璃钢一体化泵站，支持打印输出。 视频监视通过现场工业以太网将视频传输至信息中心，实现实时监视、视频数据存储，回放。并可远程控制摄像机的变焦，拍摄方向。 人机界面实时监测数据与视频在同一界面上显示，可以同屏监测多个泵站视频和数据，也可以切换成单个泵站的视频和数据显示。

权限管理对不同的操作使用者授予不同的使用权限。 扩展—可以任意增加、减少所监控的泵站。 —可以增加、修改、删除软件功能模块。 —预留与其他系统的通讯接口。

碎格栅常见的故障如下：

1.运行时有杂音或震动。

出现这种情况，通常是由以下几个方面造成的。粉碎格栅固定不稳或螺帽松动、进水状态不稳定和格栅内有杂质堵塞。解决方法是加固基础、检查并调整进水状态、清除杂物。

2.格栅无法启动或熔丝熔断。

出现这种情况，通常是绕组、接头或电缆断路、格栅堵塞、漏水漏电等原因造成的。出现这种情况需检查电路，清除杂质。

3.格栅启动后断路器自动断开。

这种情况，一般是因为电压过高或过低、电机线接头混淆或控制柜故障造成的。解决方法是安装变压器调整电压、接线接头、加粗电源线并检查更换电器件。

玻璃钢一体化泵站-一体化泵站-上海硕威泵业1由上海硕威泵业有限公司提供。上海硕威泵业有限公司（www.sogpump.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！