

天津齿轮泵 万隆顺 品质可靠 天津齿轮泵报价

产品名称	天津齿轮泵 万隆顺 品质可靠 天津齿轮泵报价
公司名称	天津市南开区万隆顺五金经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2区22栋120号
联系电话	13662197429

产品详情

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵建立不起压力或压力不够的有哪些原因？

齿轮泵建立不起压力或压力不够的原因：

1) 出现此种现象大多与液压油的清洁度有关。液压油过滤精度为：输入油路小于 $60\mu\text{m}$ ，回油路为 $10\sim 25\mu\text{m}$ 。

使用中油液的清洁度达不到标准要求，均会加速泵内部的磨损，导致内泄。观察故障齿轮泵的轴套和侧板，若所用油液的清洁度差，会导致摩擦副表面产生明显的沟痕，而正常磨损的齿轮泵密封面上只会产生均匀的面痕。

2) 油液选用不正确。

3) 油液变质。应选用含有添加剂的矿物液压油，提高氧化安定性和抗泡沫性，防止油液氧化和产生气泡。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，天津齿轮泵报价，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵流量为何达不到标准？

齿轮泵流量不到标准的原因：

- 1) 进油滤芯太脏，天津齿轮泵，吸油不足。
- 2) 泵的安装高度高于泵的自吸高度。
- 3) 齿轮泵的吸油管过细造成吸油阻力大。一般较大的吸油流速为 $0.5 \sim 1.5 \text{ m/s}$ 。
- 4) 吸油口接头漏气造成泵吸油不足。通过观察油箱里是否有气泡即可判断系统是否漏气。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，天津齿轮泵价格，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵为何炸裂？

铝合金材料齿轮泵的耐压能力为 $38 \sim 45 \text{ MPa}$ ，在其无制造缺陷的前提下，齿轮泵炸裂肯定是受到了瞬间高压所致。主要原因：

- 1) 出油管道有异物堵住，造成压力无限上升。
- 2) 安全阀压力调整过高，或者安全阀的启闭特性差，反应滞后，使齿轮泵得不到保护。
- 3) 系统如使用多路换向阀控制方向，有的多路阀可能为负开口，这样将遇到因死点升压而憋坏齿轮泵。

天津齿轮泵-万隆顺 品质可靠-天津齿轮泵报价由天津市南开区万隆顺五金经营部提供。天津市南开区万隆顺五金经营部（www.hjwyyy.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！