

芜湖德邦机电有限公司 离心压缩机 芜湖压缩机

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 芜湖德邦机电有限公司 离心压缩机 芜湖压缩机 |
| 公司名称 | 芜湖德邦节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市利民路泰鑫商务中心1309室 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

如何正确给空压机“祛湿”？

潮湿的空气对空压机来说也是一个重大的威胁，当空气中的水分进入空压机内部后，芜湖压缩机，水分会使润滑油乳化，失去润滑作用，加速机械活动部件的腐蚀。那么小伙伴们该咋办呢？

1、保证正常排气温度

因为正常的排气温度会在环境温度+55度以上，这个温度会将水分汽化，与压缩空气一起排出，通过后续的干燥机再排出水份。一些特殊情况会造成油温过低，离心压缩机，比如一些变频机组，在负荷较低（低于50%），就不容易建立起足够的油温，这种情况需要请专业服务人员对一些参数进行调整。

2、使用原厂润滑油

服务工程师的老司机贡献了他的经验，在机组停机一段时间后再重新开机前，可以将油气桶放油阀缓慢打开排出油中的水分。

3、请专业服务人员检查老化线路

在控制面板内，一些线路出现老化，可能在潮湿情况下产生火花而短路，螺杆压缩机，轻则非正常跳闸停机，重则烧毁控制面板。

预防螺杆空压机高温方法：

空压机的温度高还有和环境有关系，空压机房不透风，没有排风设施，或者空间比较狭小，有大量的遮挡物阻碍了空压机的散热也是容易造成空压机的排气温度高

空压机油气桶内部的转子润滑油太少了，活塞式压缩机，无法正常用空压机内部降温造成的，需要添加

转子油。

空压机的油滤堵塞也是很有可能造成空压机排气温度高，内部油路不通畅，需要及时更换油滤。

空压机的冷却器由于长时间使用，散热孔有大量的灰尘堆积堵住了散热孔热量无法正常带出，容易造成排气温度高，需要清洗冷却器。

如何选择适当的空压机容量不是一件简单的事情，其牵涉的层面甚为广泛，列举如下数项基本原则：

务必要求气动设备的厂商提供耗气量及耗气变化量作为分析选择空压机容量的依据。常见用户要求空压机供货商来估计某种气动设备的耗气量，这是本末倒置的做法。

若有季节性、时间差或其它因素会影响耗气量的变化也要详细地评估列举，必要时可征询空压机供货商或专业人士的对应对策。

对全厂的前瞻性做整体的考虑，分别列举近期、中期、远期投资计划的估计用气量。

勿坚持空压机种类、型式、容量必须一致而使备用零件具有互换性的观念。在耗气量变化的范围甚大的情况下，选择大、小容量空压机兼具的压缩空气系统可以提供更有弹性的应变范围。当然会有意想不到的节能效果。

芜湖德邦机电有限公司(图)-离心压缩机-芜湖压缩机由芜湖德邦机电有限公司提供。“芜湖空压机,螺杆空压机,节能空压机,博莱特空压机,变频空压机”就选芜湖德邦机电有限公司(www.whdebangkongyaji.com)，公司位于：芜湖市利民路泰鑫商务中心1309室，多年来，芜湖德邦机电有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖德邦机电有限公司期待成为您的长期合作伙伴！