

特丰铝业有限公司 7075铝棒 舟山铝棒

产品名称	特丰铝业有限公司 7075铝棒 舟山铝棒
公司名称	苏州特丰铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浒关永安路128号3号厂房
联系电话	18962110772

产品详情

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有销售公司，7075铝棒，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

铝棒加工方面要注意什么问题？

传统的铝棒炉加工出的产品容易起泡，生棒，熔棒等问题。2012年划时代的传新科技，高温智控高节能铝棒炉，可以准确的控制温度，舟山铝棒，不会出现那些问题，而且，是触屏智能控制，可以自动记忆温度，加热时间，铝棒材质；并且相比传统炉子节能百分之八十，可以为企业创造丰厚的利润！

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

铝棒的热处理规范详解：

通常所说的铝棒、铝方棒、LY12铝棒、7075铝棒以及5052铝棒的退火处理一般包括了：均匀化退火、完全退火、空冷、快速退火和时效等这些步骤，这是铝棒铝方棒、LY12铝棒、7075铝棒以及5052铝棒不可缺少的环节，这些步骤的成功与否最终是决定着我们的铝棒加工过程中的成品质量的高地性，6061铝棒价格，因此我们对于这些方面的加工处理要求有一个全1面而又完善的认识！

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

6061铝棒

普通6061铝棒挤压棒材或管材外层均容易形成粗晶环，粗大的晶料在车削完成时用肉眼并不能轻易地发现，只有在氧化环节通过酸洗后再会显现出花样的晶斑。粗大的晶斑不仅极大地影响视觉效果，也极易产生裂纹和剥落，影响零件使用。

特丰铝业有限公司(图)-7075铝棒-舟山铝棒由苏州特丰铝业有限公司提供。“切割加工,铝板,铝材”就选苏州特丰铝业有限公司(www.sztfly.com.cn)，公司位于：苏州高新区浒关永安路128号3号厂房，多年来，特丰铝业坚持为客户提供好的服务，联系人：洪女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。特丰铝业期待成为您的长期合作伙伴！