

自动焊锡机价格 自动焊锡机 苏州英航

产品名称	自动焊锡机价格 自动焊锡机 苏州英航
公司名称	苏州英航自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	胥口时进路61号3幢
联系电话	13914096616

产品详情

自动焊锡机在使用中出现不良该怎么解决？

在焊锡过程中容易出现虚焊的问题：虚焊一般是指在焊接过程中看上去焊点还可以，实际上焊接时不捞或是透锡量

不够。造成这种情况的原因主要是烙铁头在焊盘上停留的时间不够或者温度过低造成的。因此我们只需延长烙铁头的

停留时间或者升高温度即可解决。

在焊锡过程中容易出现堆锡的问题：堆锡一般是指焊点焊成一个球形，管脚腿没有漏出来。出现这样现象的原因最i

主要的是由于送锡量太大所造成的，此时只需减少送锡量即可解决，还有一种原因是指管脚腿太短，没有露出焊盘所

造成的。

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，自动焊锡机生产厂家，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

自动焊锡机如何避免虚焊现象

焊接时间要控制好，自动焊锡机，不能过长。焊接时间的恰当运用也是焊接技艺的重要环节。假如是印制电路板的焊接，普通以1.5~3S为宜。焊接时间过长，焊料中的焊剂完整挥发，自动焊锡机价格，失去助焊作用，使焊点外表氧化，焊锡缺少流动性，形成焊点外表粗糙、发黑、不光亮、带毛刺或活动等缺陷。同时，自动焊锡机焊接时间过长、温渡过高，还容易烫坏元器件或印制电路板的铜箔。若焊接时间过短，又达不到焊接温度，焊锡不能充沛凝结，影响焊剂的润湿，易形成虚焊。

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

自动焊锡机出错率非常低这也是大家选择它的原因！自动焊锡机在焊接过程中，自动焊锡机哪家好，只要给出焊接参数，和运动轨迹，就会精准重复此动作，焊接参数如焊接电流、电压、焊接速度及焊接干伸长度等对焊接结果起决定作用。采用焊锡机焊接时对于每条焊缝的焊接参数都是恒定的，焊缝质量受人的因素影响较小，降低了对工人操作技术的要求，因此焊接质量是稳定的。而人工焊接时，焊接速度、干伸长等都是变化的，因此很难做到质量的均一性。从而保证了我们产品的质量

自动焊锡机价格-自动焊锡机-苏州英航由苏州英航自动化设备有限公司提供。“自动化设备；机电设备”就选苏州英航自动化设备有限公司（www.yinghangzdh.com），公司位于：胥口时进路61号3幢，多年来，英航自动化设备坚持为客户提供好的服务，联系人：康经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。英航自动化设备期待成为您的长期合作伙伴！