

# 小件加工厂

产品名称	小件加工厂
公司名称	欧咖莱（重庆）智能装备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市永川区星光大道999号1幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）
联系电话	18001279016

## 产品详情

### 机械加工的发展趋势

精密超精密机械加工技术：精密和超精密加工是现代机械加工制造技术的一个重要组成部分，是衡量一个国家高科技制造业水平高低的重要指标之一。20世纪60年代以来，随着计算机及信息技术的发展，对制造技术提出了更高的要求，不仅要求获得极高的尺寸、形位精度，而且要求获得极高的表面质量。正是在这样的市场需求下，超精密加工技术得到了迅速的发展，各种工艺、新方法不断涌现。

欧咖莱（重庆）智能装备技术有限公司以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售机械加工，小件加工厂，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

### 机械加工常用器械

加工需要的机械由数显铣床、数显成型磨床、数显车床、电火花机、加工中心、激光焊接、中走常用机械(3张)

丝、快走丝、慢走丝、外圆磨床、内圆磨床、精密车床等，可进行精密零件的车、铣、刨、磨等加工，此类机械擅长精密零件的车、铣、刨、磨等加工，可以加工各种不规则形状零件，加工精度可达 $2\mu\text{m}$ 。

如需了解更多机械加工的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 机械加工工艺基准

工艺基准：零件在加工和装配过程中所使用的基准，称为工艺基准。工艺基准按用途不同又分为装配基准、测量基准及定位基准。

(1) 装配基准：装配时用以确定零件在部件或产品中的位置的基准，称为装配基准。

(2) 测量基准：用以检验已加工表面的尺寸及位置的基准，称为测量基准。

(3) 定位基准：加工时工件定位所用的基准，称为定位基准。作为定位基准的表面（或线、点），在第1道工序中只能选择未加工的毛坯表面，这种定位表面称粗基准.在以后的各个工序中就可采用已加工表面作为定位基准，这种定位表面称精基准。

想要了解更多欧咖莱（重庆）智能装备技术有限公司的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

小件加工厂由欧咖莱（重庆）智能装备技术有限公司提供。欧咖莱（重庆）智能装备技术有限公司（[www.oklymechan.com](http://www.oklymechan.com)）在非金属矿产这一领域倾注了无限的热忱和热情，欧咖莱智能装备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谷经理。同时本公司（[www.oukalai.com](http://www.oukalai.com)）还是从事不锈钢金属结构件加工，不锈钢棒板加工，不锈钢非标零件制作加工的厂家，欢迎来电咨询。