

转子混砂机厂家 青岛铸工

产品名称	转子混砂机厂家 青岛铸工
公司名称	青岛铸工重型机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省黄岛区东岳西路112号
联系电话	13864810288

产品详情

粘土砂线	粘土砂再生线	粘土砂旧砂再生	树脂砂再生线
------	--------	---------	--------

消失模设备安全技术要求

下面就来为大家讲述一下消失模设备的安全技术要求，一起来了解一下。

- (1) 防护装置安全可靠。消失模设备外露传动部分除按一般设备加装防护外，还要求有防止挥发性原料扩散的防护装置和防止型砂和对象跌落的围裙型金属挡板防护装置，所有防护装置均要体现有效性。
- (2) 除尘设施完好有效。每台设备必须要有排除粉尘和有毒有害气体设施，并要求完好有效。
- (3) 消失模设备要求基础坚实无裂纹，地脚螺栓牢固可靠。

粘土砂线	树脂砂再生线	树脂砂旧砂再生	消失模砂处理设备
------	--------	---------	----------

如何维护消失模铸造设备

消失模铸造设备属于流水线方式作业，一旦损坏，会影响整个出产方案的完成，给企业带来严重损失，转子混砂机厂家，因此对消失模铸造设备的日常保护就显得尤为重要。

吗 周末保护。主要是指在周末和节假日前对消失模铸造设备进行较为完全的打扫、擦洗和涂油，并按设备保护“四项要求”进行查看鉴定。

日常保护是消失模铸造设备保护作业的根底作业，在办理中要加强监督查看，促进此项作业做到经常化、制度化、规范化。

粘土砂线	树脂砂线	消失模黑区设备	消失模砂处理设备
------	------	---------	----------

砂处理设备漏油的解决措施

砂处理设备长期使用，就会呈现漏油的现象。那么面临漏油现象，该怎样处理呢？下面就为我们介绍砂处理设备漏油的处理办法。

开关包含水阀、油箱开关和油开关等。

原因及办法：若因球阀磨损或锈蚀时，应清除球阀与座孔之间的锈物，并挑选合适的钢球代用。若因砂处理设备发动机的密封填料及紧固螺纹损坏，应修正或替换紧固件和替换密封填料。若因锥接合面不紧密，可用细气门砂和机油研磨。

转子混砂机厂家-青岛铸工(推荐商家)由青岛铸工重型机械有限公司提供。青岛铸工重型机械有限公司(www.zhuzhaogongye.com)是一家从事“钢丸,钢砂,金属磨料,喷抛丸清理设备。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青岛铸工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青岛铸工在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！