

木材干燥机出口 金龙烘干 潍坊木材干燥机

产品名称	木材干燥机出口 金龙烘干 潍坊木材干燥机
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

金龙热风蒸汽烘干炉采用回旋式加热装置，分为燃烧室、热能转换室，蒸汽发生装置、助燃装置、鼓风机、烟囱等装置，各部分分工明确，安全可靠，内部为钢板与混凝土填充。

该设备具有：1、燃烧充分，微波木材干燥机，换热效率高；2、提温快，温度温度；3、热风清洁无污染，符合国家食品安全标准；4、燃料选用范围广泛，煤、天然气、锯末、废柴等都可作为热源。

该炉也可用于厂房车间、厂房大棚、禽舍等的供暖。

金龙燃油燃气热风炉

燃油、燃气热风炉

是我厂自主研发设计制造，系列卧式金属体燃油、燃气间接加热热风炉是集燃烧与换热为一体，热效率高的热风加热装置。其热效率可达70%-75%，输出的热风温度可达300。烟气和空气各走其道，木材干燥机出口，经换热后的空气为洁净的热空气，能与各种干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饮料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品和医药药品、化工原料等产品的加热除湿。金龙烘干设备系列燃油燃气热风炉

具有操作方便，劳动强度低；设备结构紧凑，占地面积小；采用进口燃烧机，燃烧完全，无环境污染等优点。

质量好：木材在常规干燥过程中变的形、开裂，是由于木材失水后纤维收缩不均匀产生的。在自然干燥中，一方面由于木材表面的蒸发速度远大于内部水分的扩散度，形成了表面干内湿的状况，潍坊木材干燥机，表层的干燥使纤维收缩，产生表里之间的应力。一方面，木材沿纤维方向的两端纤维毛细孔远大于其它部位，故纤维的收缩大大超过其余的部分，所以实际上木材两端在自然干燥中几乎没有不开裂和变形的，一般裂缝的长度在10~30公分不等，严重的一块板裂或几块碎板。同时木材推放在晒场上，经长

时间风吹日晒雨淋的反复侵蚀变质，引起许多木材霉烂，这种变形、开裂、霉烂变质都严重影响了木材的质量并造成了大量的报废。干燥均匀彻底，提高产品质量，木材的利用率可提高5%左右。如表面不会板结、提高坚韧度、不会开裂、变形、变色、校正弯曲度等；木材干燥机出口-金龙烘干-潍坊木材干燥机由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司（www.jinlonghonggan.com）是一家从事“木材烘干设备,木材干燥设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金龙烘干”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金龙烘干在干燥设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.mhksjx.com）还是从事药材烘干机，中药材烘干机，中药材烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。