路边标线涂料 路面标线涂料 基石交通资质雄厚

产品名称	路边标线涂料 路面标线涂料 基石交通资质雄厚
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

产品详情

路面标线涂料热熔标线涂料

热熔标线涂料脱落是马路划线的常见问题,路面标线涂料供应,有可能是以下几种原因导致的:

- 1.原来道面的旧线松动脱落;地面潮湿、空气潮湿;
- 2.道面清扫不彻底,有灰、有油、有杂质、有附着物;
- 3.固化剂量少;
- 4.原来道面的旧线松动脱落;原来道面的旧线松动脱落;
- 5.热熔旧线没有打磨干净;
- 6.调原来道面的旧线松动脱落;枪偏差导致涂料外混不均匀

路面标线涂料?施工要点:

- 1.施工前应彻底清除底材表面的油污、水渍和尘埃,同时保持工作表面干燥。
- 2.使用前必须将反光底漆、反光面漆搅拌均匀,同时在施工中不断搅拌。
- 3.必须配套使用本厂反光底漆打底,待反光底漆干燥后,再喷反光面漆,在水泥上喷二道反光底漆效果 佳。
- 4.如中途施工停顿1分钟以上,重新施工时必须将面漆重新搅拌,以防止反光珠沉淀影响喷涂效果。

- 5.喷色漆膜要均薄,漆膜不能太厚,厚度大约为20微米,路面标线涂料厂家,否则效果不佳。
- 1.确保工作面干净、干燥,建议在气温0以上施工(低温施工请适当提高料温)。
- 2.涂料熔化时,温度应控制在180-200 之间,路边标线涂料,熔化后经充分搅拌均匀,路面标线涂料, 并保温3-5分钟后再出料,方能充分体现热熔涂料的性能。
- 3.底油处理要充分,待底油完全干透后再行涂布标线。
- 4.对新完工水泥路面,尽量延期三个月后施工或进行二遍底油处理,否侧易出现标线脱落现象。
- 5.在车流量大的路段施工,涂布底油后,请放置示帽,防止车轮辗压,带走底油,留下灰尘,否侧易出 现部分标线脱落现象。

路边标线涂料-路面标线涂料-基石交通资质雄厚由山东基石交通设施有限公司提供。路边标线涂料-路面标线涂料-基石交通资质雄厚是山东基石交通设施有限公司(www.sdjis.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:韩城。同时本公司(www.jsxxtl.com)还是从事标线涂料,交通标线涂料,标线涂料厂家的厂家,欢迎来电咨询。