

10齿轮泵 G5 10齿轮泵厂家 万隆顺

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 10齿轮泵 G5 10齿轮泵厂家 万隆顺 |
| 公司名称 | 天津市南开区万隆顺五金经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区新南马路五金城2区22栋120号 |
| 联系电话 | 13662197429 |

产品详情

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，G5-10齿轮泵厂家，通用量大的系列产品。

泵不出油怎么办？

泵不出油应检查：

- 1) 如果在主机调试中发现齿轮泵不来油，首先检查齿轮泵的旋转方向是否正确。齿轮泵有左、右旋之分，如果转动方向不对，其内部齿轮啮合产生的容积差形成的压力油将使油封被冲坏而漏油。
- 2) 齿轮泵进油口端的滤油器是否堵塞，如堵塞，会造成吸油困难或吸不到油，并产生吸油胶管被吸扁的现象。
- 3) 吸油管是否漏气。
- 4) 泵吸油高度是否过高。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，

通用量大的系列产品。

齿轮泵保养：

- 1、经常加脂，电动油桶泵为高速运转，润滑脂易于挥发，故必须使轴承处的润滑能保持清洁，并注意添换。
- 2、注意保存电动抽油泵应放于干燥，清洁和没有腐蚀性气体的环境中。
- 3、齿轮油泵经常检查维修，G5-10齿轮泵厂家批发，电动油桶泵应经常检查，维修，须检查电源线：内接线，插头，开关是否良好，G5-10齿轮泵价格，绝缘电阻是否正常，刷尾座是否松动，换向器与电刷接触良好，电枢绕组定子绕组是否有适中断路现象，轴承及转动零件是否的损坏等等。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵为何炸裂？

铝合金材料齿轮泵的耐压能力为38 ~ 45 MPa，在其无制造缺陷的前提下，齿轮泵炸裂肯定是受到了瞬间高压所致。主要原因：

- 1) 出油管道有异物堵住，G5-10齿轮泵，造成压力无限上升。
- 2) 安全阀压力调整过高，或者安全阀的启闭特性差，反应滞后，使齿轮泵得不到保护。
- 3) 系统如使用多路换向阀控制方向，有的多路阀可能为负开口，这样将遇到因死点升压而憋坏齿轮泵。

10齿轮泵-G5-10齿轮泵厂家-万隆顺(推荐商家)由天津市南开区万隆顺五金经营部提供。天津市南开区万隆顺五金经营部(www.hjwyyy.com)在液压元件这一领域倾注了无限的热忱和热情，万隆顺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。