

广东uv涂装线 蜀诚机电设备有限公司 uv涂装线价格

产品名称	广东uv涂装线 蜀诚机电设备有限公司 uv涂装线价格
公司名称	苏州蜀诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇腾飞中路17号
联系电话	18915433806

产品详情

|涂装流水线涂装过程中产生缩孔一种原因讲解公司

一件产品在拿到市面上进行售卖之前，uv涂装线价格，一般都需要进行涂装。涂装工序进行通常情况下都会在涂装流水线上，但是涂装流水线涂装的过程中，常常会出现缩孔的现象。

涂装流水线涂装过程中产生缩孔的原因分析有两大点因素：

一、涂料本身的原因。二、涂装流水线涂装过程中的原因。

一、涂料本身的原因有以下几点：

1.在制造涂料过程中，无尘uv涂装线，流平剂、消泡剂等助剂用量不够或分散不均匀，造成在一些喷涂到工件表面的粉末颗粒中不含流平剂或消泡剂。

喷涂作业安全技术措施

- 1.喷涂作业人员必须经过安全技术培训，广东uv涂装线，未经培训不准工作。
- 2.喷漆作业前必须对所有的喷漆设备及工具进行检查，确认无问题时方可工作。
- 3.喷漆作业场所的通风净化应符合GB 6415的要求。
- 4.作业中，企业安全技术部门应设专人定时测定密闭空间内空气中氧含量和可燃气体浓度，氧含量应在1

8%以上，可燃气体浓度应低于10%。

喷涂生产线类型

机器人喷涂线、固定喷枪式喷涂线、disk圆盘静电喷涂线、平面往复喷涂线、悬挂积方式喷涂线、静电粉末喷涂线

喷涂生产线工艺流程

上输送链—预热除湿—静电除尘—底漆—流平—烘干—冷却—下件（非标定制）

喷涂生产线组成结构

人工上下件、自动输送线、手动除尘、预热除湿处理、静电自动除尘、自动喷涂设备、无尘喷涂室、漆雾排除系统、恒温恒湿送风系统、均压箱、产品表面流平、烘干隧道炉、自然风冷却系统、中央控制系统、废水废气处理系统等；

广东uv涂装线-蜀诚机电设备有限公司-uv涂装线价格由苏州蜀诚机电设备有限公司提供。苏州蜀诚机电设备有限公司（www.e.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！