

液晶电视热压机 凉山热压机 瑞聪自动化

产品名称	液晶电视热压机 凉山热压机 瑞聪自动化
公司名称	广州瑞聪自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石植村工业一路15号威彩大厦3楼产品
联系电话	13826191120

产品详情

液晶电视维修-故障排除

- 1、电视机出现满屏的杂点或者是满屏有规律的竖条的时候一般情况下都是电视机的缓冲板出现了问题，热压机培训，这时进行液晶电视维修的时候，就可以更换一对缓冲板，或者是测量哪一个IC线路出现故障，之后进行更换即可。
- 2、液晶电视最容易出现的问题是暗带和线条，当液晶电视出现这样的问题时，其实就可以将其归纳成为是电视显示屏的问题，液晶电视显示屏出现这一现象的原因可能是因为电视温度过高导致液晶电视的COF和屏之间的连接点脱离，这时进行液晶电视维修的时候可以使用液晶维修设备热压机使用绑定的方式进行修复。
- 3、液晶电视出现开机有关但是一段时间之后无光有声音的情况是，一般都是因为电视屏组件逆变电路出现故障导致的，除此之外还有是因为电视机光管的老化或是损坏导致电视机高压板保护。这时进行维修时可以使用取消高压板上的均值反馈到电路中的方式来判断是不是高压板本身出现了问题。

广州威彩电子科技有限公司是一家专业研发、生产、销售、推广、服务触摸屏生产设备、LCD设备及各种自动化设备的高新技术企业。公司根据不同客户的需求成功研发出：恒温热压机、脉冲热压机、偏光片撕膜机、偏光片压膜机专用设备。广泛应用于现代液晶屏生产工艺作业。

公司牢固树立顾客优先的经营理念，把价格、质量、交货期和售后服务等方面取得用户信赖作为我们的经营方针。提供优良的售后服务，免费提供技术服务，液晶电视热压机，培训操作人员。

公司热忱欢迎国内外客户来公司进行技术交流和洽谈业务，将竭力为国内外客户提供精良的设备和满意的服务，为工业自动化高速发展作出我们的贡献。

机型：长虹LT3712

故障描述：开机声音，字符正常，但屏幕为白屏，几秒钟后自关机故障修复

检修：输入PC信号，图，声均正常，根据该机电路工作原理分析得知：只要PC状态下图，声正常，遥控和面板按键工作正常且有字符，则说明（U800）CPU（MTV412）工作基本正常，凉山热压机，综合分析能引起该机无图成白屏的故障原因主要与视频解调和A/D转换电路（U401）SAA7117有关。若U401工作异常，就有可能导致上述故障现象的发生。经测量SAA7117的供电3.3V，1.8V均正常，155，156脚的晶振波形也正常。当测量66.68脚总线时发现66脚SCL电压异常，比正常的2.9V低很多，只有0.6V，而再测CPU的14脚电压和波形正常，说明它们之间的数据传输或SAA7117有问题。对SCL传输线路进行检测，发现电阻R350（100 Ω ）阻值增大到近100K Ω ，更换后开机试机故障排除。—————提示与引导当SAA7117和CPU之间总线传输不正常，互相无应答，SAA7117工作异常从而使CPU软件保护，出现自关机现象。

液晶电视热压机-凉山热压机-瑞聪自动化(查看)由广州瑞聪自动化设备有限公司提供。广州瑞聪自动化设备有限公司（www.gzweicai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！