

不锈钢电动伸缩门 铜陵电动伸缩门 盛阳机电不锈钢岗亭

产品名称	不锈钢电动伸缩门 铜陵电动伸缩门 盛阳机电不锈钢岗亭
公司名称	芜湖盛阳机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市高新开发区漳江路21号
联系电话	18949411117

产品详情

电动伸缩门能开不能关故障解决方法

伸缩门时不时会出现能开不能关或者能关不能开的现象，那么具体的原因是什么呢？

干簧管位置不正确

原因1：干簧管位置不正确。干簧管位于导航器上，电动伸缩门维修，所谓干簧管又为舌簧管或磁簧开关，是一种磁敏的特殊开关，是干簧继电器和接近开关的主要部件。排除方法：重新调整磁钢开关位置。

干簧管损坏

原因2：干簧管损坏。排除方法：更换干簧管。L1、COM和L2是否接错

原因3：L1、COM和L2是否接错。L1指开门，铜陵电动伸缩门，L2指关门，COM是公共端，很多情况下，电动伸缩门厂家，就是接线的问题，导致电气设备不能正常工作。

排除方法：按接线图正确连接。感应器损坏。

电动伸缩门不知如何购买？教你如何正确挑选方式

1、门排间距，面对今天竞争日益激烈的伸缩门市场，一部份生产厂商为了降低产品成本，将伸缩门的门排间距自行拉大，严重超出了行业标准。一般伸缩门的价格是按延米计算，因此大部份用户只注意伸缩门的总长度，而忽略了门排间距，伸缩门的基本特征是伸缩运行，即门排间距可大可小，间距拉大，成本自然就降低了。

2、滑动结构，长斜杆的伸缩门的滑动分为单滑动和双滑动两种：

单滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定点，一个滑动点双滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定点，两个滑动点早期伸缩门均为单滑动结构，经过长时间运行后，大部分伸缩门出现了门体松散甚至散架的情况，因此重视产品质量的厂家将其改为了双滑动结构，虽然增加了一些成本，但有效的解决了这一缺陷。

双滑动结构，产品更具稳定性。

电动伸缩门在我们抱负日子中仍是十分罕见的，简直是随处可见，在酒店，公司，商场，电台，录音室，歌舞影剧院，会议室，演播厅，不锈钢电动伸缩门，星级酒店，多功能厅，银行，电信移动厅等都能够看到这些电动门，电动门的用处简直是太广了。经过十几年的展开，往常在国际任何一个村庄的机关、大专院校、企事业单位都能看到电动门的身影，为村庄和院子添加了无量的魅力、无尽的风采，显示了运用单位的崇高、富饶和勃勃生机，成为了村庄中一道道亮丽的风光线。

电动伸缩门造业内向型展开特征清楚，近几年电动门产品的进口片面添加，非必须电动门电站产品片面开花，不只电动门、手电动门、建筑电动门产品这些保存的进口大类产品增幅很高，并且曾经进口份额不大的厨电产品和卫浴产品的进口增速亦十分清楚。

不锈钢电动伸缩门-铜陵电动伸缩门-盛阳机电不锈钢岗亭由芜湖盛阳机电工程有限公司提供。不锈钢电动伸缩门-铜陵电动伸缩门-盛阳机电不锈钢岗亭是芜湖盛阳机电工程有限公司（www.wuhugangting.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理

。