

呼和浩特排风柜 华夏之星净化设备批发 排风风柜价格

产品名称	呼和浩特排风柜 华夏之星净化设备批发 排风风柜价格
公司名称	山东华夏之星洁源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县
联系电话	13884866197

产品详情

排风柜安装的准备工作的准备工作

- 1.风机开箱前应检包装是否完整无损，风机的铭牌参数是否符合要求，各随带附件是否完整齐全。
- 2.仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏，紧固件是否松动或脱落，排风风柜厂家直销，叶轮是否有擦碰现象，排风柜多少钱，并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象，应待修复后再使用。
- 3.用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻，其值应大于0.5兆欧，呼和浩特排风柜，否则应对电机绕组进行烘干处理，烘干时温度不许超过120 。
- 4.准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。

买排风柜，到华夏之星。

排风柜的常见故障

水泥行业风机工作介质中常含有一定量大小不等、形状各异的不同颗粒，如除尘系统的引风机、气力输送的鼓风机。由于这些风机是在含尘气流中工作的，气流中的粉尘颗粒既要使风机产生磨损，又要在风机叶片上附着积灰，且这种磨损和积灰都是不均匀的。因而使风机转子的平衡遭到破坏，引起风机振动，缩短风机寿命，严重时可使风机不能正常工作。尤其是风机叶片的磨损最为严重，它不仅破坏风机内的流动特性，排风风柜价格，且容易引发叶片断裂及飞车等重大事故。

传动部位磨损也是风机普遍存在的问题，其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等轴承位、轴承座、键槽及螺纹等部位，传统的补焊机加工方法易造成材质损伤，导致部件变形或断裂，具有较大的局限性；刷镀和喷涂再机加工的方法往往需要外协，不仅修复周期长、费用高，而且因修补的材料还是金属材料，不能从根本上解决造成磨损的原因（金属抗冲击能力及退让性较差）；更有许多部件只能采取报废更换，大大增加了生产成本和库存备件，使企业良好的资源优势遭到闲置和浪费。

呼和浩特排风柜-华夏之星净化设备批发-排风风柜价格由山东华夏之星洁源环保设备有限公司提供。山东华夏之星洁源环保设备有限公司（www.huaxiazhixing.net）是从事“无烟烧烤车,油烟净化器,厨用风机风柜,光氧催化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：付群群。同时本公司（www.cfjhj.cn）还是从事无烟烧烤车，夜市无烟烧烤车，无烟烧烤净化车的厂家，欢迎来电咨询。