

螺旋洗砂机厂家 南平螺旋洗砂机 佳池机械洗砂机图

产品名称	螺旋洗砂机厂家 南平螺旋洗砂机 佳池机械洗砂机图
公司名称	任县佳池机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇王村
联系电话	13932986811

产品详情

洗沙机的介绍

洗砂机放在振动筛后面，洗砂机轮斗旋转方向需要按照指定方向。试车前，检查皮带轮转动是否正常，确认皮带轮转动不收阻碍，才可以进行试车实验。试车时，洗砂机轴承温度不得超过35度，观察皮带轮摆是否正常，如果出现异常，应立刻停止试车。由于洗砂机设备洗砂场地与导体材料接触，所以应保证导体和导线的绝缘程度。洗砂机启动电机需要安装在隐蔽的地方，预防雨雪渗入电机，螺旋洗砂机型号，否则将有可能导致电机漏电，螺旋洗砂机价格，甚至发生安全事故。

洗砂机的常见故障及维护知识介绍

轴承过度磨损或装配不良，造成定、转子相擦，使铁芯表面损伤，进而造成硅钢片间短路，南平螺旋洗砂机，电动机铁损增加，使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺，螺旋洗砂机厂家，消除硅钢片短接，清理干净后涂上绝缘漆，并加热烘干。

拆除旧绕组时用力过大，使齿槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整，使齿槽复位，并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。

因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀。此时需用砂纸打磨干净，清理后涂上绝缘漆。

围绕组接地产生高热烧毁铁芯槽或齿部。可用凿子或刮刀等工具将熔积物剔除干净，涂上绝缘漆烘干。

铁芯与机座间结合松动，可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效，可在机座上重钻定位孔并攻丝，旋紧定位螺钉。

砂石洗选作业原理：

砂石洗选作业是用水力或机械力擦洗被粘土胶结或含泥较多的矿石，使矿石碎散，洗下矿石表面细泥并分离的过程。砂矿及氧化和风化程度较深矿石，在碎矿或选矿前，洗矿是必要的准备作业。砂石洗选可避免含泥矿物原料中的泥质物堵塞粉碎设备和筛分设备，原料如含有可溶性有用或有害成分也要进行洗矿。根据矿石中洗除矿泥的难易程度，分为难洗、中等可洗和易洗，主要与矿石中粘土的性质、含量及存在状态有关。洗矿可在擦洗机中进行，也可在筛分和分级设备中进行。

螺旋洗砂机厂家-南平螺旋洗砂机-佳池机械洗砂机图由任县佳池机械厂提供。任县佳池机械厂（renxianjiachi.tz1288.com）为客户提供“筛砂机，洗砂机，脱水筛，砂石分离机，移动破碎机”等业务，公司拥有“任县佳池机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北邢台有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杜经理。