

pvc丝印机pvc胶片胶水网印机平面丝印设备厂家直销

产品名称	pvc丝印机pvc胶片胶水网印机平面丝印设备厂家直销
公司名称	东莞市优远印刷机械有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	优远:2030P
公司地址	广东东莞东莞市东莞市长安镇沙头南区新兴路8号
联系电话	1353-2727550 13532727550

产品详情

pvc丝印机pvc胶片胶水网印机平面丝印设备厂家直销pvc胶片丝印机不干胶标签网印机薄膜开关按键丝网印刷机印刷效果鲜艳，速度快，节省人工，价格优惠，环保防尘除静电，适合大批量生产线路板丝印机80120P大型平面PCB电路板丝网印刷机印刷效果鲜艳，速度快，节省人工，价格优惠，环保防尘除静电，适合大批量生产二维码丝印机商标LOGO移印机洗水唛丝网印刷机印刷色彩鲜艳，质量有保障，价格优惠，适合大批量生产PVC不干胶片丝印机保护膜印刷机导电银浆丝网印刷机专业印刷适合金属、玻璃、陶瓷、塑胶、木材、皮革等材质的产品的精密平面印刷。广泛适用于：电子电器，广告，包装印刷，运动器材，玩具，文具礼品等行业。产品例如PCB、LCD、EL、IC、SMT等。同时该机型也适宜其他精密印刷，贴纸、陶瓷花纸、薄膜开关（按键）、海报、汽车玻璃、仪表、建筑饰板、铭板、广告牌标牌等。

联系我们 / 联系我们

东莞市优远印刷机械有限公司

地址：广东 东莞 长安镇 东莞市长安镇莲峰路89号

邮政编码：523900

联系人：李先生

手机：13751397184

电话：13751397184

传真：0769-33623107

公司网址：<http://www.siyinji2004.com>

Email：13751397184@163.com

PVC不干胶片丝印机保护膜印刷机导电银浆丝网印刷机专业印刷适合金属、玻璃、陶瓷、塑胶、木材、皮革等材质的产品的精密平面印刷。广泛适用于：电子电器，广告，包装印刷，运动器材，玩具，文具礼品等行业。产品例如PCB、LCD、EL、IC、SMT等。同时该机型也适宜其他精密印刷，贴纸、陶瓷花纸、薄膜开关（按键）、海报、汽车玻璃、仪表、建筑饰板、铭板、广告牌标牌等。

在用丝印机进行丝印出产时，一直防止不了对丝印网版的丝网进行除污处理，可是咱们常常会用丝印机丝印不一样品种的商品，造成常常对网版上的尘垢整理不干净，成果造成了糟蹋，影响打印质量，缩短了模版运用寿命。下面小编就为我们具体介绍一下丝网打印网版尘垢的出来办法。

当图画文打印部位上有污物或干墨时，就应对丝网进行除污处理，停下打印机后把网框抬起，这时有的操作人员就会蘸有溶剂的砂布用力猛擦模版下侧，声响之大全部打印车间都能听得到，常常会模版损坏。

一个真实懂行的操作人员极少去用力磨擦模版式的图文打印面，因为他知道打印图广文的明晰度请求一切的图文边缘坚持明晰的乳剂层图文界面。用力磨擦会损坏乳剂层图文界面，甚至擦掉乳剂层，只留下光溜溜的网眼。

在打印高网线数五颜六色图画时，丝线下面的乳化剂薄膜只要5-6um厚，网眼自身的丝线直径或许只要30um，经不住用力磨擦。因而，防止野蛮除污的关键是首要应防止模版被污染。

造成模版污染的最主要因素是油墨操控不妥，致使干墨留在了网眼内。在运用溶剂型油墨或水性油墨时，其因素是调墨过稀或过稠。应当在调墨的状态不发生改变。在运用UV固化油墨时，应尽力防止丝网遭到紫外灯照耀，也要防止阳光照耀。

另一个油墨操控疑问与打印速度调控不妥会致使供量不均，使受墨缺乏的网孔敏捷干固。

引起油墨变干的最终一个因素是刮墨板设置不妥或许已被磨损，以高网线数打印层次纤细的图画时，请求运用刮墨边缘墨板在正常运用中会发生变形或被磨损，周过的图画明晰度便随之降低，这表明油墨有或许不能正常地经过网孔，假如这一疑问得不到及时处理，油墨就会干固在网孔内。为防止呈现上述疑问，应定时翻转刮墨板以延伸其刮墨边的运用寿命，或许在图文打印质量没有降低之前换用新的刮墨板

为了使网孔正常发挥作用，还应当留意整理油墨内或承印物上的污物。因为静电吸附空气中污染物以及贮存条件不良等因素，承印物表面会沾上污物，上述疑问可经过改进贮存条件和技术操控而加以处理，别的运用除静电器和承印物除污设备也可防止尘埃污物从承印表面转移到网孔内。

假如模版遭到污染应当如何处理呢？在运用平台丝网打印机时，要在印完一组印张后把印机停下来，然后输入一张吸墨纸，使丝网同吸墨纸相触摸。

让丝网处在打印位置上，接着用蘸有丝网清洁剂的非磨擦性软布擦掉模版刮墨面上的污物，不要用力过猛，这么污物就会透过网孔落到下面的吸水纸上，必要时可再用一张吸水纸重复清洁网孔。有些落在最上面的污物颗粒或许很大，无法冲过网孔，但用软布可将其粘起。清洁结束之后，可用吹风机（调用“冷风”）吹干模版。

在清洁圆压式丝网打印机时，会遇到不一样的状况。因为设计构造方面的因素，不能像清洁一般丝网打印机那样把污物洗落在吸水纸上。所幸的是因为打印速度比较快，油墨在网孔干固的或许性不大。假如呈现这种状况，首要要在印完组活件时把打印机停下来，然后用非磨蚀性的软布把丝网清洁剂或稀释剂蘸涂在打印图文部位的模板顶端，留意不溶剂冲洗网孔内的污物。