

# 清华同方机组油位报警维修

产品名称	清华同方机组油位报警维修
公司名称	北京恒信制冷设备维修有限公司
价格	1.00/1
规格参数	清华同方:水源热泵
公司地址	北京市通州区宋庄镇邢各庄村南(北京金原伟业投资管理有限责任公司)9幢2层213号
联系电话	13521612162

## 产品详情

我公司专业维修中央空调水源热泵维修，如清华同方机组噪音大维修，约克机组维修，开利，麦克维尔机组噪音大维修等。

清华同方制冷机组多用比泽尔螺杆压缩机，下面是对此故障分析维修处理，仅供参考！

### 油位故障

#### 油位传感器故障

机组满载停机，造成机器反转时间长，机油回到低压端

#### 油压差故障

1. 经济器或油压传感器失灵，校验并更换
2. 内置和外置过滤器堵塞，更换过滤器
3. 供油电磁阀失灵，检查线圈，电磁阀，修复或更换
4. 油泵组的油泵或单通阀故障，检查，更换

#### 排气压力高报警

1. 冷却水未开或流量不足，可增加流量
2. 冷却水进水温度高，检查冷却塔效果

3. 冷凝器内铜管结垢严重，应清洗铜管
4. 机组内有不凝性气体，排放或机组内抽真空
5. 制冷剂过多，可回收至需要的制冷剂量
6. 冷凝器水室中间隔板半通，修复或更换水室垫片
7. 高压传感器失灵，更换传感器