

聪颖减速机 NMRV150 30铝壳减速机

产品名称	聪颖减速机 NMRV150 30铝壳减速机
公司名称	沧州聪颖减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县安陵镇
联系电话	18833768088

产品详情

蜗轮蜗杆减速机作为一个机械设备产品，在使用的时候，有时难免会因为种种导致出现擦伤的问题。那么蜗轮蜗杆减速机擦伤问题该如何避免呢?当出现擦伤该采取什么措施?下面技术人员为您介绍：

避免蜗轮蜗杆减速机擦伤可采取以下措施：

- 1、蜗轮蜗杆减速机在逐渐加快转速时，若出现有剧烈的声音，在啮合中有不正确的敲击声，主要是工作齿形有畸变或齿工作面上有局部缺陷所引起的;
- 2、齿发出的不正常的声音时消时剧，是齿距误差或间隙过大引起的;
- 3、蜗轮蜗杆减速机在齿轮传动时，有周期性增强和减弱的声音，是由于齿轮对旋转中心成偏心分布的结果;
- 4、丁当声和引起传动机体振动的轧齿声是由于侧间隙太小(啮合紧)，齿轮的齿顶有尖的边缘和齿轮中心不平行(偏斜)所引起的

NMRV减速机注意事项：

- 1、在额定转矩下使用。
- 2、请选择合适的电机与减速机相配合。
- 3、本系列减速机终身润滑，无需加油，请不要拆开。
- 4、工作条件恶劣，NMRV150-50蜗轮蜗杆减速机，环境温度处于高温或特殊场合使用时，请与本公司联系。

- 5、输出轴及输入轴的轴径选用GB1568-79配合。
- 6、连续运转使用寿命降低1/2。
- 7、保证安装正确，防止外界破坏。
- 8、减速机的安装、操作、维修和维护工作仅限于专业人员执行。

- 1、蜗轮蜗杆减速机箱体结构为整体，外形美观大方、刚性好。
 - 2、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）
 - 3、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。
 - 4、输出轴结构有基本型（单输出轴、双输出轴）和中空输出轴两种。
 - 5、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。
 - 6、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。
- 安装型式和输出方式：底座式，法兰式和扭力臂式安装，实心轴和空心轴输出及蜗杆直接输出。

聪颖减速机-NMRV150-30铝壳减速机由沧州聪颖减速机有限公司提供。沧州聪颖减速机有限公司（www.18833768088.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！