

郴州公路波形防护栏 郴州公路波形防护栏每米价格 产地直销

产品名称	郴州公路波形防护栏 郴州公路波形防护栏每米价格 产地直销
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

产品详情

郴州公路波形防护栏

波形护栏相关参数：

(1)、双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)

，波深85mm，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm

，板厚4mm。

(3)、圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

立柱长度1000mm /1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2000mm/ 2150mm。

(4)、方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm

。

(3)、柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，郴州公路波形防护栏表面出路，直径114/140mm。

(4)、防阻块：196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

(5)、托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

(6)、螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

郴州公路波形防护栏

护栏板的整体保养方式。

首先经过长时间的雨打风吹，护栏就会锈迹斑斑，我们经常会对锈处进行油漆批补，补油漆也是有一定方法的，方法不对也是没有多大作用的。

在做修补前我们要准备好工具：砂纸、刷子、桶漆或者喷漆，油漆选用防锈漆，聚酯型面漆，至少要两次粉刷。

首先用砂纸把锈处打磨平整，锈迹磨掉，露出光洁的防撞护栏表面，先粉刷要粉刷防锈漆均匀粉刷，粉刷完毕后待油漆干涸后再粉刷第二次，第二次选用聚酯型面漆同样均匀粉刷，要注意表面光滑，待油漆干涸后大功告成。如果防撞护栏老化严重的话就要考虑更换新型的了。

其次定期的保养维护是不可缺少的环节之一，采用定段定期维护，将距离长久的防撞护栏产品，进行专业的分离，道路维护施工人员，在定期的检测高速公路的过程中更应注意两侧的护栏是否有破损、开焊或是严重腐蚀现象，出现这种问题，应该及时告知高速道路管理中心，让其派转专业维护人员进行现场清理、更换或是其他方面的保养工作。

最后将生锈的告高速公路护栏具体尺寸记录下来，并利用敲打锤在围栏上测试具体的韧性，若发生大面积的掉漆、或是腐蚀现象，那么证明此处的防撞护栏已经被严重的侵蚀，郴州公路波形防护栏每米价格，内部金属元素的脆弱程度可想而知。比较好的方式是及时更换废旧围栏护栏产品。根据具体公路施工面积，选用新的护栏进行实际安装。

一般生锈的护栏应及时清理干净，并分类收回。由于属于常见的高速围挡施工材料，经过专业的回收降解处理后，仍具有更大的适用范围。其中防撞护栏表面的镀锌、电镀喷塑防腐层，主要材质是氧化层漆料。在生产防撞护栏的过程中，就会在上面均匀的涂抹一层防腐设备，更加有利于提升护栏的防腐效果。

以上，便是整体的公路护栏板维护保养要点。

在护栏板的生产流程中需要注意的几点。

1. 我们在生产加工的时候需要先放样，制作出模板，模板需要严格按照客户的需求生产
2. 护栏板的挤压变形过程：护栏板分为两波护栏板、三波护栏板还有两波三波过渡板，郴州公路波形防护栏成套护栏，选用不同的生产设备进行加工
3. 护栏板镀锌防腐处理：护栏板的防腐效果一定要好，郴州公路波形防护栏，挤压后的护栏板需要在高温镀锌炉中进行镀锌，镀锌炉的温度不宜过高也不宜过低，这个需要严格的把控，否则直接影响防腐效果。
3. 护栏板的喷塑处理：喷塑处理也是十分严格的，有的厂家生产出来的喷塑护栏板凹凸不平，喷塑的效果不好。这是因为护栏板的喷塑设备不好，喷塑设备都是流水线作业，好的喷塑设备是十分均匀的。

郴州公路波形防护栏-郴州公路波形防护栏每米价格-

产地直销由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易有限公司（www.sdjunan.cn）是山东聊城,隔离栅、栏、网的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东君安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东君安更加美好的未来。同时本公司（www.jahulanban.cn）还是从事镀锌波形护栏板厂家,高速波形护栏板价格,公路波形护栏板批发的厂家,欢迎来电咨询。