

奥连特石材机械 石材桥式切磨一体机 切磨一体机

产品名称	奥连特石材机械 石材桥式切磨一体机 切磨一体机
公司名称	莱州奥连特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市开发区玉海街5380号
联系电话	13792556844

产品详情

值得说明的是：如果SP2已坏或断线，虽然工作台已落到底，但PLC未接到信号，即PLC上信号灯X17不亮，相当于工作台未落到底。所以工作台不能转动，应重点检查限位开关SP2。

值得说明的是：如果SP2已坏或断线，虽然工作台已落到底，但PLC未接到信号，即PLC上信号灯X17不亮，小型瓷砖磨切一体机，相当于工作台未落到底。所以工作台不能转动，应重点检查限位开关SP2。

后处理。

磨光阶段有分粗磨和细磨两部分

高品质的绿色环保材料 其色泽柔和雅致，物美价廉是绿色建筑的选择，用于厨房台面、餐台、卫生间台面、窗台、吧台、内外墙面、地面等，石材桥式切磨一体机，适合于公寓、写字楼、商场、酒店、地铁站、机场、医院、图书馆等不同领域的广泛要求。高品质的绿色环保材料 其色泽柔和雅致，切磨一体机，物美价廉是绿色建筑的选择，用于厨房台面、餐台、卫生间台面、窗台、吧台、内外墙面、地面等，适合于公寓、写字楼、商场、酒店、地铁站、机场、医院、图书馆等不同领域的广泛要求。

同时观察现场的电视机、日光灯是否有异常现象。以便确认工具是否装有有效的无线电干扰抑制器。石材切割机通电运行一分钟，运行时用手握持，手应无明显感觉到任何不正常的颤动，观察换向火花，其换向火花不应超过1.5级，一般从工具的进风口处往里看，在换向器表面应无明显的弧光。运行时，应无不正常的噪声等。

同时观察现场的电视机、日光灯是否有异常现象。以便确认工具是否装有有效的无线电干扰抑制器。石

材切割机通电运行一分钟，运行时用手握持，手应无明显感觉到任何不正常的颤动，观察换向火花，其换向火花不应超过1.5级，一般从工具的进风口处往里看，在换向器表面应无明显的弧光。运行时，应无不正常的噪声等。

奥连特石材机械(图)-石材桥式切磨一体机-切磨一体机由莱州奥连特机械有限公司提供。莱州奥连特机械有限公司（www.lzorient.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东烟台的建材生产加工机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奥连特石材机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！