

# 汽车模具配件型号 隆际模具钢定制加工 河南省模具配件型号

产品名称	汽车模具配件型号 隆际模具钢定制加工 河南省模具配件型号
公司名称	深圳市隆际五金模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋
联系电话	18820992211

## 产品详情

如何选购钢材？钢材是一种用钢板和热扎，冷弯和焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。钢结构体系具有自重轻，工厂化制造，安装快捷，施工周期短，河南省模具配件型号，抗震性能好，投资回收快，环境污染少等等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在高，大，轻三个方面发展的独特优势。选购钢材要考虑的因素有：（1）结构的重要性：重型工业建筑结构，大跨度结构，高层或超高层的民用建筑结构或构筑物等重要结构，汽车模具配件型号，应考虑选用质量好的钢材，对于一般工业或民用建筑结构，可按实际应用选择钢材的质量。

### 电极红铜分类

紫铜类（纯铜）：T2.C1100.C11000.无氧铜TU1.C1020.C10200加磷脱氧铜TP2.C1220.C12200.

黄铜类，718模具配件型号，铜合金

H96.C2100.C21000.H90.C2200.C22000.H85.C2300.C23000.H80.C2400.C24000.H68A.C2680.  
C26200.H65.C2700.C26800.H62.C2720.C27400.

铅黄铜 HPb59-1.C3710.C37800.HPb59-2.C3771.C35300.  
HPb60-2.C3604.C36000.HPb63-3.C3560.C34500.HPb63-0.1.C34900.

铝黄铜HAI77-2.C6870.C68700. HAI60-1-1.C6782.C67000.HAI59-3-2.C67800.HAI66-6-3-2.C6872.

锡黄铜HSn62-1.HSn70-1AB.锰黄铜HMn58-2.C67400.HMn57-3-1.铁黄铜HFe59-1-1.C6782.C67820.硅黄铜HSi  
80-3.C69400.

青铜类：

锡青铜QSn4-3，QSn6.5-0.1.QSn7-0.2.C5212.C52100.QSn6.5-0.4.

铝青铜QAl9-2.C61000.QAl9-4.QAl10-3-1.5. C6161.C61900.QAl10--4-4.C6301.C63000.C63200.

硅青铜QSi3-1.C65500.C65800.QSi1-3.C64700.QSi1.8.

锰青铜QMn5.锆青铜QZr0.2-0.4.铬青铜QCr0.5.C18100.C18200.C18400.QCr1-2.

铬锆铜QCr1-0.15.C18150.

镉青铜QCd1.0.铍青铜QBe1.8.QBe2.0.白铜类：B19.B25.铁白铜BFe10-1--1.B111.C70600.BFe30--1-1.B111.C71500.

锌白铜BZn15-20.等。

## 二、s136材料常见不良、产生原因、解决办法：

s136材料常见不良是开裂、裂纹、沙孔、翘皮等严重问题。s136模具钢镜面抛光过程中，经常会遇到s136模具钢料纹、麻点、暗团等无法镜面抛光的问题。以上这些问题都会造成模具镜面抛光不可修复的缺陷，只能更换模具钢材，重新生产。造成的损失是无法估量。

影响s136材料镜面抛光性能的原因和改善方法是：

1.模具钢中的杂质(如：非金属夹杂物、气泡、氧化物、硫化物等)是影响模具钢镜面抛光质量和研磨时形成和孔洞（俗称沙孔）的主要原因。通过改进炼钢工艺，有效提高模具钢的纯净度，从而提高模具钢的镜面加工性能。

汽车模具配件型号-隆际模具钢定制加工-河南省模具配件型号由深圳市隆际五金模具钢材有限公司提供。“模具钢材,模胚,顶针,司筒”就选深圳市隆际五金模具钢材有限公司（[www.xth-hk.com](http://www.xth-hk.com)），公司位于：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋，多年来，隆际钢材坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆际钢材期待成为您的长期合作伙伴！