

伸缩钢板防护罩厂家直销 米契尔机械在线咨询

产品名称	伸缩钢板防护罩厂家直销 米契尔机械在线咨询
公司名称	河北米契尔精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县
联系电话	15226763232

产品详情

钢板、不锈钢板钻孔机导轨盾构规划参数编码、标题、数据(mm)、白色。钢板防护罩由2-3毫米厚的钢板或不锈钢板冷压而成。所有类型的机床都可以提供相应的导轨保护类型(水平、垂直、倾斜和水平)。结构特点:这种保护套采用65层弹簧钢带，液体渗碳，保护滚动螺杆、轴和杆部件。保护套通过安装在保护件两端的对中凸缘与保护件无接触连接。保护套与对中法兰连接的安全性是通过其自身的预压弹力实现的，防火钢板防护罩厂家直销，因此保护套运行稳定，伸缩灵活，噪音极低，表面有黑色光泽，并与机床的大部分法兰部件相协调。也可以根据用户要求制作不锈钢手白保护套。大连机床防护板以真正的1Cr18不锈钢板为主要材料，其他连接板和随动吊杆均由不锈钢板制成。本发明具有承重大、耐酸碱腐蚀、防锈、耐高温的优点，通过设置在被保护件两端的对中法兰与被保护件非接触连接。防护罩中没有金属零件，耐高温钢板防护罩厂家直销，因此无需担心防护罩运行过程中零件松动对机器造成的严重磨损和损坏。如果屏蔽罩在中温环境中使用，可以使用这种方法。

钢板防护罩厂家直销钢板防护罩厂家直销

剪切机的危险与防护

1.主要危害

剪板机是一种根据生产需要将金属板切割成不同规格的机器。剪板机有上下刀刃。通常，下刀刃安装在工作台上，上刀刃往复运动进行剪切。可由特定剪板机切割的坯料的大厚度和宽度以及坯料的强度极限是有限的，钢板防护罩厂家直销，如果超过极限值，机器可能会损坏。剪板机的刃口非常锋利，工作中操作的手指非常靠近刃口，如果操作不当，会发生切割手指等严重事故。

2.安全保护措施

(1)工作前，仔细检查剪板机各部件是否正常，电气设备是否完好，安全保护装置是否可靠，润滑系统是

否畅通。然后添加润滑油，试运行，并在使用前试切完好。当两个或两个以上的人一起工作时，伸缩钢板防护罩厂家直销，必须确保一个人有统一的指挥，只有在检查桌面和周围区域没有障碍物时，机床才能开始切割材料。

(2)剪板机不允许同时切割两种不同规格、不同材质的板材。没有材料不允许剪切。剪切后的板材需要平坦的表面，并且不剪切不能压实的较窄板材。

(3)操作剪板机时要集中注意力。喂食时，手指应远离刀刃和挤压装置200毫米。进料和取料应防止钢板被划伤和割伤伤人。脚踏开关应配备坚固的保护盖板，以防止重物掉落在脚踏开关上或误踩。驾驶时不要加油或调整机床。

(4)各种剪板机应根据规定的板厚进行适当调整，以防止因使用不当造成事故。

(5)剪板机制动器应经常检查，确保可靠性，防止制动器松动，防止上刀刃突然脱落伤人。

(6)金属板和剪切带的边缘锋利，有时有毛刺。应该防止刮伤。

(7)在操作过程中，使用安全的手动工具完成送料、定位、捡件、清理边角料等操作，防止手指被模具伤害。钢板防护罩厂家直销

研磨和保护的危险

1.研磨危险

旋转砂轮断裂和磁性卡盘事故是主要的不安全因素。

2.安全保护措施

(1)钢板防护罩厂家直销开车前必须检查钢板防护罩厂家直销工件装置是否正确，紧固是否可靠，磁性卡盘是否正常，否则，不准开车。

(2)钢板防护罩厂家直销行驶时，应采用手动调整方法，在砂轮和工件之间留有适当的间隙，且起始进给量应较小，以防止砂轮开裂。

(3)钢板防护罩厂家直销测量工件或调整机床及清洁工作应在停车后进行。

(4)钢板防护罩厂家直销为防止砂轮损坏时碎片伤人，磨床必须有防护罩，严禁使用没有防护罩的砂轮进行磨削。

伸缩钢板防护罩厂家直销-米契尔机械在线咨询由河北米契尔精密机械设备有限公司提供。河北米契尔精密机械设备有限公司(www.tz1288.com)是从事“机床输送设备,过滤设备,机床内外钣金,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:孙立存。