

充电器KC认证怎么办理？KC认证费用？周期？

产品名称	充电器KC认证怎么办理？KC认证费用？周期？
公司名称	广东省国研质检技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中1069号2栋203
联系电话	13431580027 13431580027

产品详情

充电器申请kc认证，kc认证费用，流程，周期

如您的产品正在考虑或将要考虑申请认证，或有任何认证疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。辅助整改，中途不收任何费用。

什么kc认证：

韩国知识经济部(mke)于2008年8月25日宣布，国家标准委员会将在2009年7月至2010年12月实行一个新的国家统一认证标志，名为"kc mark"标志。

新标志叫做kc mark，代表korea certification。现行的13种强制标志将被最终统一到这个新标志下。

为了使消费者能更清楚地了解所购买的产品上标示的认证标志，以及减轻产品生产厂家负担的各种认证费用，韩国技术标准院（kats）2008年8月20日宣布将于2009年1月1日开始实行新的认证系统kc（korea certification）认证。该计划自2009年7月起，在知识经济部率先施行，预计2010年末扩大施行到所有部门。

kc标志的实行计划如下：2008年12月：修改《国家标准基本法》及其施行令；2009年7月：知识经济部开始实行和采用国家统一kc标志；2009年1月～2010年12月：修正与标准认证相关的法律；2011年1月：将kc标志应用到所有认证中。

如您的产品正在考虑或将要考虑申请认证，或有任何认证疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。辅助整改，中途不收任何费用。

申请kc mark认证需要提交的技术资料:

为了获得kc mark认证证书产品制造商需要向est认证机构申请电器电子产品安全认证。这里制造商指的是直接生产产品工厂。当同样型号产品通过不同的工厂生产时，各工厂都需单独申请kc mark认证，因为工厂名称不同。

1、安全认证申请书 (application form) 2、产品说明书 (韩文版) product deions (or users manuals) : korean version 3、零部件清单 (list of critical components) 4、绝缘材质目录 (指定产品)

产品电路图 (circuit diagram) 6、代理授权书 (通过代理申请时) (letter of authorization) 7、marking 标签 (marking label) 8、工厂表 (questionnaire) 9、变压器详细规格书 (specification of transformer) 10、准备样品 (样品数量取决于产品种类) (products) 电压在50v 到1000v之内的电器产品都要做认证, kc认证计划将于2009年1月1日对所有电子和电器产品强制使用kc标志, 届时将由新kc标志替代原来的ek标志

如您的产品正在考虑或将要考虑申请认证, 或有任何认证疑问, 请随时联系我们, 我们将竭诚为您服务。辅助整改, 中途不收任何费用。

新产品申请kc认证时需要提交下列文件:

1、电器用品安全认证申请书 (强制性产品); 2、电器用品自律安全确认申请书和电器用品自律安全确认声明 (自律性产品);

kc认证标志 (1) kc标志信息内容

附有keti认证代码的安全认证标志; 产品名称; 型号名称; 额定输入; 制造商名称; 双重绝缘标志; 额定输入时间 (在产品输入时间很短的情况下); 产品生产日期 (年、月、日或生产批号); 韩国服务商的电话、地址; emi或emi/ems标志 (可选用, 产品如果有足够时间申请标志则推荐使用);

(2) kc标志 kc认证的标志应根据产品大小而变化; 在产品或容器和包装上容易识别, 以印刷或刻印等不容易脱落的方法标识; 与kc认证封面邻接, 标示kc认证号码; 有关安全标准的事项应以韩语或英语列出; 应为黑色。(3) kc认证号码 kc认证号码由安全认证机构的区别代码、产品分类号、制造商号等组成, 以“s(z)w 09 999 - 8001” (如图3) 为例, 其中: “s(z)” : 安全认证机构的区别代码 (s: 强制; z: 自律安全确认); “w” : 电器用品制造商的地区区号 (韩国国内: a~q; 亚洲: u; 美洲: v; 欧洲: w; 中东: x; 非洲: y; 其他: z); “09” : 电器用品分类号; “999” : 同一地区/同一产品分类的制造工厂的号码; “8” : 年度的最后一个数字 (如: 2000年为0, 2008年为8); “001” : 同一工厂/同一产品分类的基本型号的编号。