

济宁安川伺服电机维修松下伺服驱动器维修中心57

产品名称	济宁安川伺服电机维修松下伺服驱动器维修中心57
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

E88

无法插入（PBK）

×

· 在画面左侧的加工程序显示区域中，当通过回放进行编辑的程序没有显示到最后（EOB）时，无法进行回放编辑。请按光标键 ，显示到单节的最后之后，输入。

E91

模式不正确（PBK）

· “回放G90”关闭时，设定了G90。

· “回放G90”打开时，设定了G91。

E98

无法进行继续搜索

· 在继续程序时，试图在没有T指令的程序中，进行类型3的继续搜索。确认程序。

· 在程序继续中，程序中没有类型3的继续搜索所对应的T指令。确认程序。

· 在程序继续中，试图在MDI模式下执行继续搜索2。

- 在程序继续中，根据继续限制参数，(-)端有机械时，试图进行类型3的继续搜索。通过手动，根据继续限制参数，将机械移动到(+)之后，再次搜索。

E165

辅助轴运转中

- 在辅助轴监视器画面中，在辅助轴运转过程中，进行了除功能键/