

# 吉安环式强磁选机钽铁硼磁系效果佳 诚信机械

产品名称	吉安环式强磁选机钽铁硼磁系效果佳 诚信机械
公司名称	巩义市诚信机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆办黄山路
联系电话	15537106208

## 产品详情

强磁磁选机钽铁矿磁选机如何选，对于低品位的钽铁矿来说，在选矿过程就属于比较难选的矿物，一般情况下通常使用重选、磁选、浮选或联合选矿的方法来进行钽铁矿的选矿富集，但是对于低品位的钽铁矿，在客户购买选矿设备之前，巩义市诚信机械厂的工程师希望客户先对这类的低品位钽铁矿进行选矿实验分析，再确定较终的钽铁矿选矿工艺和选矿设备。

为什么要先对低品位的钽铁矿进行选矿实验呢，首先较重要的一点就是通过选矿实验确定低品位的钽铁矿有没有可选价值，这一点是较重要的，如果钽铁矿的品位太低，就很有可能使用选矿设备无法将钽铁矿的精矿品位提升的很高，这样就会导致购买的选矿设备意义不大，那这种钽铁矿就没有什么可选性。其次对于低品位的钽铁矿来说，选矿工艺有很多，使用哪种选矿方法对其进行富集就显得十分重要了，因为不同的选矿工艺需要的选矿设备不同，那也就意味着选出来的钽铁矿精矿品位不同，通过钽铁矿选矿实验确定较佳选矿工艺，这对于后期的选矿设备购买及选矿成本投资都是十分重要的。

巩义市诚信机械厂专业为客户做钽铁矿选矿实验，而且都是免费为客户做，客户在购买钽铁矿选矿之前较好能来我公司做一下免费的选矿实验，这对客户并没有损失。

强磁磁选机低品位铁矿石用哪一种磁选设备，磁选设备按照矿的干湿可以分为干选和湿选，对于低品位铁矿石的分选来说，湿式磁选或干式磁选都可以使用，具体使用哪一种看客户的需求来定，低品位铁矿石常见的有赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、贫铁矿等等，环式强磁选机品质好老客户推荐厂家，在对低品位铁矿石处理之前，需要对低品位矿石先破碎再研磨，粒度在5mm以下就可以进行磁选试验，铁矿选矿设备主要指的是铁矿磁选机，该设备特别适合于低品位弱磁性铁矿的分选，促进了低品位铁矿的开发与应用。主要用于铁矿中铁成分的分选，加工出生产所需的原料，对于铁的提纯工作很专业，该设备具有磁场梯度大、用电量少、工作可靠、使用寿命长等优点。对于铁矿石来说，磁性越高品位就越高更好选，品位低的铁矿石要看铁矿石里面的磁性强磁来配置设备，弱磁性铁的话就要用强磁选来选，强磁性铁的话就普通的磁选机就能选，具体选后品位多高，需要结合客户的物料进行磁选试验来提升品位，按料选型配设备更合理。

强磁磁选机 强磁磁选机到底是哪一种，为何称为强磁机呢？针对这个问题，30年磁选设备生产厂商之巩义市诚信机械厂为您解答：针对我厂接触到的客户来说，不同的客户有不同的选铁及除铁需求，每个客户带来的物料不一样，铁含量不一样，所以在配置磁选设备的时候也是不一样，其中有个明显的区别就是，磁场不一样，磁场不一样，就意味着所物料的铁含量及原矿品位不一，磁选机设备根据分类标准的不同可以分成很多类型，下面就针对区分强磁磁选机和弱磁磁选设备的标准介绍一下：1、强磁选机与弱磁选机的磁场强度区间范围：弱磁场磁选机，磁场的强度一般在800~2000GS之间，用于分选强磁性矿物。强磁场磁选机，磁场的强度是在6000~13500GS之间，用于选分弱磁性矿物。中磁场磁选机，磁场的强度介于2000~6000GS之间。

吉安环式强磁选机钹铁硼磁系效果佳-诚信机械由巩义市诚信机械厂提供。巩义市诚信机械厂（[www.zzcxs.com](http://www.zzcxs.com)）是从事“磁选机,辊式干式强磁机,选铁锰金钛设备,除铁器,涡流分选机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司（[www.chengxinjq.com](http://www.chengxinjq.com)）还是从事涡电流分选机，有色金属分选机，强磁涡电流分选机的厂家，欢迎来电咨询。