

CNC精雕加工 CNC加工 品之豪CNC加工

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | CNC精雕加工 CNC加工 品之豪CNC加工 |
| 公司名称 | 东莞市品之豪金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇塘沥福民工业区福民路 |
| 联系电话 | 13827408573 |

产品详情

精密机械零部件加工的表面处理工艺

现在提高精密零件表面性能的加工技术不断的革新升级，但是在精密零部件加工中应用的较多的还是主要为硬化膜沉积，和渗氮，渗碳技术。因为渗氮技术能够获得很高水准的表面性能，而且渗氮技术的工艺跟精密零部件中钢的淬火工艺有着非常高的协调一致性。

渗氮的温度是非常低的，这样在经过渗氮技术处理后并不需要激烈的冷却工序，因此精密零部件的变形会非常小，因而渗氮技术也是在精密机械零部件加工时用来强化表面性能采用早的技术之一，也是目前应用广泛的。

精密五金零件加工时需要注意些什么

精密五金零件加工是指对一些直径小的五金零部件进行加工，在对精密五金零件加工的材料、设计图纸等都比较重要，所以在进行精密五金零件加工的时候需要注意一些事项，不然的话可能会导致产品报废等现象，那么精密五金零件加工时需要注意些什么呢？

刚才说过精密五金零件加工是对一些直径小的五金零部件进行加工，所以这种产品的设计图纸要精准，零部件是失之毫厘差之千里，如果图纸不精准，可能会导致生产出来的零部件就不能使用了，从而提高了生产的成本。

怎么判断精密CNC加工厂好不好

目前我国有很多精密CNC加工厂，精密CNC加工厂好不好直接影响到加工的质量、效率。那么，怎么判断精密CNC加工厂好不好呢？我们来看看下文的介绍。

- 1、产品是否能做出要求的质量，产品质量是选择精密CNC加工厂家的首要条件。
- 2、其次看精密CNC加工厂家的成立时间，成立时间越长在技术上会更强，产品越有保障。
- 3、再看精密CNC加工厂家的生产规模，生产规模可以显示一个厂家的实力。
- 4、然后看价格，不是说价格越便宜越好，也要看看质量怎么样，配置如何，货比三家。