

# “ 鲲鹏医疗科技 ” logiqe9是什么 重庆logiqe9

产品名称	“ 鲲鹏医疗科技 ” logiqe9是什么 重庆logiqe9
公司名称	广州鲲鹏医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃祥圃街汇诚商务大厦428室
联系电话	18902286889

## 产品详情

广州鲲鹏——logiqe9

在LOGIQ9 BT03版本的机器上有这样的问题，设备工程基本正常，只有M型探头比如M7C，M12L的二维增益无法增加，图像区只显示近场的图像，远场基本是黑的，无图像像是。而其他探头的功能都正常。遇到这种情况，一般只要更换EBM板就可以解决了。这是EBM板的一个BUG。

广州鲲鹏——logiqe9

LOGIQ9 通道板也就是TD板出现问题的情况大多数在BT02版本的机器上，机器开机后在显示器下方出现红字，提示机器内部电压问题，然后无响应。现在这种问题，基本上是TD板出现故障，需要更换了。L9的磁光驱MOD经常无法识别MOD，不读盘的问题。解决方法一是检查MOD磁光盘的读写位数，我们通常使用512或1024byte的磁光盘。另一种方法可以试着彻底重新安装软件。不过这种光盘现在客户大多不选择使用了。遇到问题的时候可以把MOD的电源拔掉，不再使用它。

广州鲲鹏——logiqe9

下面列举人们在做出选择时考虑的两个重要因素：其一，从获取高精度加工的角度来看，整体硬质合金刀具比可转位刀具更有优势，直径越小，整体硬质合金刀具的优势就越明显。然而，logiqe9多少钱，随着整体硬质合金刀具直径的减小，刀具精度降低（如跳动精度），这将对刀具寿命带来显著的影响。其二，可转位刀具由可转位刀体、可转位刀片以及装配用机械夹紧部件组成，夹紧螺钉或楔块之类的夹紧部件用以确保刀片安置于刀体定位槽内。意欲缩减刀具直径，减小装配组件尺寸很有必要。然而，紧固零部件尺寸的缩小会导致其强度减弱，使得刀具不能承受常规切削参数下的切削载荷。

广州鲲鹏——logiqe9

刀具制造商们迎接来自整体硬质合金刀具概念的挑战并取得了显著的进展，开发出基于可靠设计且具有商业化可行性的小直径可转位刀具。在这一方向的努力已经有了成果，夹持可转位刀头或可转位刀片的铣刀及钻头已能用于替代整体硬质合金刀具。颇具竞争力的性能 可换硬质合金刀头式刀具的推出昭示着关注焦点的转变。例如，伊斯卡就推出了两种基于这一理念的刀具，那就是变形金刚立铣刀（MULTI-MASTER）系列及变色龙钻（CHAMDRILL）系列。

广州鲲鹏——logiqe9

让人感兴趣的是新系列可转位铣刀，logiqe9探头，直径范围为8-16mm。这些系列推荐用于方肩铣或大进给铣削。具有几个共性的特点：夹持带3个切削刃的三角形刀片，紧固刀片的机械部件为夹紧螺钉。然而，看上去相似的结果却来自于不同的设计思路。HELI3MILL 及 MICRO3FEED系列铣刀直径范围为10-16mm，logiqe9是什么，采用了经典的刀片锁紧设计，即夹紧螺钉通过刀片中心孔对刀片进行夹紧

广州鲲鹏——logiqe9

而NANMILL 及NANFEED系列铣刀直径范围为8-10mm，采用了以下概念的夹紧方式。在如此小的直径范围内，重庆logiqe9，如前所提的过刀片中心孔夹紧螺钉，无法提供可被接受可实操的解决方案。在新的概念中，螺钉置放于刀片前刀面上方，夹紧螺钉头充当了楔块的角色。这提供了可靠的刚性夹紧，刀片因无中心孔的结构而均质耐用，使得刀片转位简捷。

“ 鲲鹏医疗科技 ” -logiqe9是什么-重庆logiqe9由广州鲲鹏医疗科技有限公司提供。“ 维修彩超,彩超配件,内窥镜主机,监护仪,销售配件 ” 就选广州鲲鹏医疗科技有限公司（gzkunpeng.tz1288.com），公司位于：广州市天河区东圃祥圃街汇诚商务大厦428室，多年来，鲲鹏医疗科技坚持为客户提供好的服务，联系人：蓝先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鲲鹏医疗科技期待成为您的长期合作伙伴！