

# 静音排风柜制造商 排风柜 华夏之星通风设备制造

产品名称	静音排风柜制造商 排风柜 华夏之星通风设备制造
公司名称	山东华夏之星洁源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县
联系电话	13884866197

## 产品详情

本厂生产的各种类型风机及油烟净化器系列产品，排风柜，具有结构牢固、运行平稳、效率高、噪音低、风量大、压力高、安装运输方便等特点。产品广泛用于厂矿企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼、商场、影剧院、地下室等场所的通风换气及抽油烟，也可用于空调制冷行业送风之用。我厂坚持“以人为本、以市场为导向”的经营策略，推行“精心制造、精诚服务”的质量方针，本着对厨具工程的执着和拼搏精神，不断为广大用户提供优质的厨房设备，为繁荣绿色健康的餐饮文化事业锦上添花。本厂以质量好、信誉高、价格低，赢得了消费者的厚爱。同时欢迎新老客户来我厂洽谈、合作、共谋发展。

### 排风柜该如何调试？

- 1.双速风机试车时，应先起动低速，并检查旋转方向是否正确；起动高速时必须待风机静止后再起动，以防高速反向旋转，引起开关跳闸及电机受损。
- 2.排风柜达到正常转速时，应检测风机输入电流是否正常，排风柜的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流，应检查供给风机的电压是否正常。

华夏之星始终致力于排风柜系列产品的研发、生产和销售。

总结风机故障现象及原因，静音排风柜制造商，有其规律可循，后倾式排烟风柜多少钱，风机故障按其原因及分类，有以下几种：

设计原因：

设计不当，动态特性不良，运行时发生强迫振动或自激振动

结构不合理，应力集中

设计工作转速接近或落入临界转速区

热膨胀量计算不准，导致热态对中不良

制造原因：

零部件加工制造不良，精度不够

零件材质不良，强度不够，制造缺陷

转子动平衡不符合技术要求

安装原因：

机械安装不当，零部件错位，预负荷大

轴系对中不良

机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当

管道应力大，静音排风柜价格，机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度

转子长期放置不当，改变了动平衡精度

未按规程检修，破坏了机器原有的配合性质和精度

静音排风柜制造商-排风柜-华夏之星通风设备制造由山东华夏之星洁源环保设备有限公司提供。山东华夏之星洁源环保设备有限公司（[www.huaxiazhixing.net](http://www.huaxiazhixing.net)）是从事“无烟烧烤车,油烟净化器,厨用风机风柜,光氧催化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：付群群。同时本公司（[www.cfjhj.cn](http://www.cfjhj.cn)）还是从事无烟烧烤车，夜市无烟烧烤车，无烟烧烤净化车的厂家，欢迎来电咨询。