## 压缩机过载保护,油位低报警,油压差报警维修

产品名称	压缩机过载保护,油位低报警,油压差报警维修
公司名称	北京恒信制冷设备维修有限公司
价格	1.00/1
规格参数	汉钟:水源热泵
公司地址	北京市通州区宋庄镇邢各庄村南(北京金原伟业 投资管理有限责任公司)9幢2层213号
联系电话	13521612162

## 产品详情

北京恒信制冷设备维修有限公司专业维修中央空调水源热泵维修,如西亚特机组噪音大维修,约克机组维修,开利,麦克维尔机组噪音大维修等。

西亚特制冷机组多用比泽尔螺杆压缩机,下面是对此故障分析维修处理,仅供参考!

- 一、 冷水流量低报警
- 1. 冷水靶式流量开关未闭合,检查和调整流量开关
- 2. 冷水泵未开
- 3. 冷水管道截止阀未开
- 二、 跑油以至油位开关报警,油压报警,油压差报警
- 1. 长期运行在低负荷工况下,的办法是保持机组的满负荷运行
- 2. 冷却水温度低(小于20), 使靠压差供油难以维持
- 三、吸入压力低报警
- 1. 低压传感器失灵或接触不良,检查或更换
- 2. 制冷剂充注不足或机组泄漏,检查并充注
- 3. 干燥过滤器堵塞,拆开并清洗

- 4. 在膨胀阀开度很小时, 步进电机损坏或接触不良, 检查, 修复或更换
- 四、排气压力高报警
- 1. 冷却水未开或流量不足,可增加流量
- 2. 冷却水进水温度高, 检查冷却塔效果
- 3. 冷凝器内铜管结垢严重,应清洗铜管
- 4. 机组内有不凝性气体,排放或机组内抽真空
- 5. 制冷剂过多,可回收至需要的制冷剂量
- 6. 冷凝器水室中间隔板半通,修复或更换水室垫片
- 7. 高压传感器失灵, 更换传感器
- 五、 油压差故障
- 1. 经济器或油压传感器失灵,校验并更换
- 2. 内置和外置过滤器堵塞,更换过滤器
- 3. 供油电磁阀失灵,检查线圈,电磁阀,修复或更换
- 4. 油泵组的油泵或单通阀故障,检查,更换
- 六、CPM电路板黄色报常亮
- 1. 电源反相,检查,恢复
- 2. 电源缺相,检查电流互感器是否接触不良或失灵
- 3. 过载未复位
- 七、CPM电路板黄色报闪亮
- 1. 电机绕组温度传感器出错
- 2. 高压开关动作后未将压力开关下的复位按钮按下
- 八、 主/副电路板上的指示灯 红色灯:
- 1. 指示灯不亮, 无电源, 检查电源供电
- 2. 指示灯常亮(副电路板),失灵,更换
- 3. 常亮(主电路板), 出错或通讯地址位置放置不对
- 4. 指示灯闪烁,表明电路板正常工作绿色灯:1. 闪烁,表明电路板与内部通讯总线通讯正常

- 2. 不闪烁,检查SIO通讯接线是否接触不良或电路板地址有误(副电路板)
- 3. 如所有副电路板都指示通讯失败时,应检查主电路板SIO总线连接,如果连接正确而错误依然存在,则更换主电路板。

如有西亚特机组比泽尔压缩机噪音大故障维修,西亚特机组报排气温度高维修,西亚特机组压缩机电机烧毁维修。我公司主要维修比泽尔(BITZER)、开利(CARRIER)、麦克维尔(McQuay)、复盛(FU SHENG)、富士豪(FRASCOLD)、汉钟(HANBELL)、日立(HITACHI)、莱富康(REFCOMP)、约克(YORK)等各种品牌压缩机,在此有完善的维修、检测体系来保障产品的质量。