

## 小型外圆抛光机 外圆抛光机 【鑫茂机械】

产品名称	小型外圆抛光机 外圆抛光机 【鑫茂机械】
公司名称	任县鑫茂机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15075992969

### 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县鑫茂机械厂

#### 外圆抛光机外圆抛光机

所属系列：抛光机械

2.型 号：XM-yg80型

3.输入电压：380V/220v

4.输入功率：4.5kw

5.砂轮直径：250/300mm

6.导轮直径：240mm

7.砂轮转速：2800转/分钟

8.导轮转速：无极调速

9.加工直径：1.5--80mm

10.加工长度：不限

11.加工效率：0-12m/1分钟

12.冷却系统：水泵、可选

13.除尘系统：风机、可选

14.重量：250kg

15.外观尺寸：800\*900\*800(宽长高)

可根据客户要求定做各种异形抛光机

可依照客户之工件需要而量身设计订造。

**外圆抛光机?安全注意事项:**

外圆抛光机安全注意事项:

1.发现以下情况，不得使用圆管抛光机

操作者未受过专业培训。

操作者未学习过“安全操作规程”。

高速抛光机运转不正常。

2.使用圆管抛光机高速抛光机前，应对环境做以下检查

操作者的手、脚要远离旋转的抛光头。

操作者不得踩住电源线或将电源线缠入抛光头内。

操作者必须安全着装。

抛光区域不得超过电源线的长度。

操作者不得擅自将操作手柄脱手。停机时，必须在高速抛光机完全停

止旋转后，方可松开手柄。

不能使用粘有灰尘、污垢的抛光垫抛光。积垢太多的抛光垫无法清洗干净时，全自动外圆抛光机，用及时更换。

更换、安装抛光垫时，必须切断电源。

3.外圆抛光机的存放切断电源。向后倾斜，后轮着地存放。不得在室外

存放，并应存放在干燥处。

外圆抛光机多工位圆管抛光机。选对好的圆管件抛光机其次注意：抛光铁制管件上光抛光，小型外圆抛光机，至少要用到3组以上，外圆抛光机，如果是仅做为粗抛或去除上面的锈迹，用一组小型的抛光机即可。前者要求使用较粗的磨料，以保证有较大的抛光速率来去除磨光的损伤层，小型无心外圆抛光机，但抛光损伤层也较深；后者要求使用细的材料，使抛光损伤层较浅，但抛光速率低。圆管抛光机厂家解决这个矛盾的的办法就是把抛光分为两个阶段进行。外圆抛光机圆管抛光机抛光轮的种类不止以上四种，还有有多种多样的抛光轮，在使用外圆抛光机时，可以针对不同抛光材料的工件选择合适的抛光轮，以提高抛光质量和效率。圆管抛光机粗抛目的是去除磨光损伤层，这一阶段应具有\*的抛光速率，粗抛形成的表层损伤是次要的考虑，不过也应当尽可能小；其次是精抛(或称终抛)，其目的是去除粗抛产生的表层损伤，使抛光损伤减到小。

小型外圆抛光机-外圆抛光机-【鑫茂机械】(查看)由任县鑫茂机械厂提供。任县鑫茂机械厂(www.rxxmjc.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫茂机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。其次是精抛(或称终抛)，其目的是去除粗抛产生的表层损伤，使抛光损伤减到小。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。