

西藏真空表 真空表安装方法 圣科仪器仪表

产品名称	西藏真空表 真空表安装方法 圣科仪器仪表
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

压力真空表和真空表用于测量对钢，铜及铜合金无腐蚀作用，无危险的不结晶，不凝固的液体，气体或蒸汽介质的压力或负压。

耐震真空表用于振动和压力有波动下，测量无腐蚀，无结晶的介质的负压。

电接点压力真空表和电接点真空表铜及铜合金无腐蚀作用，无危险的非结晶不凝固的液体，气体等介质的(压力)和负压.当压力达到预定值时，借助接点装置，能接通或断开控制电路，同时发出电信号。

电接点压力真空表用于测量铜及铜合金无腐蚀作用，无危险的非结晶不凝固的液体，真空表安装方法，气体等介质的压力和负压.当压力和负压达到预定值时，真空表厂家直销，利用磁力电接点装置能接通或断开控制电路

电接点真空表用于测量铜及铜合金无腐蚀作的液体，气体或蒸汽的负压.并在负压达到预定值时发出电信号，陕西真空表，接通或断开控制电路。

不锈钢真空表和不锈钢压力真空表用于测量对不锈钢316，316L及0Cr18Ni12MO2Ti无腐蚀作用的液体，气体介质的压力和负压，全不锈钢对环境有更强的耐蚀能力。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

真空表：亦称“真空计”、“真空规”。测量真空度的仪表、仪器之统称。常用的有弹簧管式真空表、热偶规、电离规和麦氏规等数种。弹簧管式真空表适于测量101325 ~ 1333.2Pa的粗真空度。热偶规亦称热导式真空计，适于测量 $1.33 \times 10^3 \sim 1.33 \times 10^{-1}$ Pa的低真空度，它由安置发热丝和热偶丝的玻璃管所组成，发热丝一般用铂做成。

利用真空表检测真空度的机理

对于发动机来讲，在运转过程中由于进气行程的作用，真空表厂家，在进气歧管中就会产生真空度。

这个真空度是由各缸在交替进行进气行程时造成的。如果该数值较高且真空表指针表现也较稳定，反映到发动机的工作中就是平稳、有力、加速性良好。

多年来，我司一直坚持专一，专注，专业的经营宗旨，始终如一的在压力，温度仪表行业中占领着一席之地。

西藏真空表-真空表安装方法-圣科仪器仪表(优质商家)由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有限公司(www.sk.net.cn)是一家从事“工业用压力表，膜合式压力表，充油耐震压力表”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“SHINKEG, P牌, PRO,SK, KK, WEKSLER”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使圣科仪器仪表在显示仪表中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！