

# 创茂塑料制品 云南PVC免烧砖托板多少钱 PVC免烧砖托板

产品名称	创茂塑料制品 云南PVC免烧砖托板多少钱 PVC免烧砖托板
公司名称	昆明空港经济区创茂塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥街道处李其社区黑波村
联系电话	13629627858

## 产品详情

### 风裂缺陷

常出现在 坯的条面上的横向裂纹，甚至横向贯穿裂开。原因是风速太快，砖坯表面迅速脱水干燥收缩，云南PVC免烧砖托板多少钱，中部干燥慢，基本没收缩，拉裂表层，防治办法是:砖坯在干燥的初期阶段以前及在干燥室的进车端附近，防止大风急吹。如自然干燥时强化遮护，防止风吹;人工干燥时保持坯垛和顶部的间隙为50mm以内，防止顶部、两侧风速太大吹裂。

昆明空港经济区创茂塑料制品厂始终秉持"质量精良，客户至上，开拓创新求发展"的运营方针，云南PVC免烧砖托板报价，通过持续不断改进，始终掌握技术核心，我们相信，通过我们的不断努力和追求，能够实现与客户的互利互赢!

砌块成型机所产标砖成本低廉、利润丰厚。各种必要成本考虑在内，每块标砖成本9分钱，市场价2-3倍于此。

砌块成型机机体采用高精度、高强度铸件及特殊焊接技术和材料制造，钢性好、耐振、寿命长。

该砌块成型机采用台模合振液压加压成型，采用往返导向喂料装置，PVC免烧砖托板，成型周期短，生产效率高、砌块质量密实强度高、尺寸准确。

昆明空港经济区创茂塑料制品厂始终秉持"质量精良，客户至上，开拓创新求发展"的运营方针，通过持续不断改进，始终掌握技术核心，云南PVC免烧砖托板销售，我们相信，通过我们的不断努力和追求，能够实现与客户的互利互赢!

机构部份：

机构部份应定期保养润滑借以降低摩擦系数，减少磨损。头板上之螺母及锁紧螺丝应定期检查，以免哥林柱受力不均而断裂。

模厚调整机构应定期检查传动轴大齿轮或链条有无偏移或松弛现象。齿轮上压板螺丝是否松动、润滑油脂是否足够等。

昆明空港经济区创茂塑料制品厂始终秉持"质量精良，客户至上，开拓创新求发展"的运营方针，通过持续不断改进，始终掌握技术核心，我们相信，通过我们的不断努力和追求，能够实现与客户的互利互赢!

创茂塑料制品-云南PVC免烧砖托板多少钱-PVC免烧砖托板由昆明空港经济区创茂塑料制品厂提供。昆明空港经济区创茂塑料制品厂（[www.kmcmcsy.com](http://www.kmcmcsy.com)）是从事“pvc免烧砖托板,护墙板花色,免烧砖砖机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘总。