

# 同安制氮机 顶翼自动化设备 制氮机

产品名称	同安制氮机 顶翼自动化设备 制氮机
公司名称	顶翼（厦门）自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区新店镇鼓锣一里22号602室
联系电话	15395929303 15395929303

## 产品详情

顶翼（厦门）自动化设备有限公司是福建厦门专业从事空气压缩机整机销售和售后服务于一体的公司，同安制氮机，致力于螺杆空压机的推广、销售及售后服务已有十多年的经验，技术力量雄厚。已经在空压机界打下良好的口碑。主要经营：空压机系列（英格索兰、阿特拉斯、神钢、捷豹、开山螺杆空压机及活塞式空压机等世界品牌高品质空压机）、储气罐、冷冻式干燥机、空压机专用油、精密过滤器、油气分离器等。

空压机是不少企业主要的机械动力设备之一，保持空压机安全操作是非常必要的。严格执行空压机操作规程，不仅有助于延长空压机的使用寿命，而且能确保空压机操作人员安全，下面我们来了解一下空压机操作规程。一、在空压机操作前，制氮机设备，应该注意以下几个问题：1. 保持油池中润滑油在标尺范围内，空压机操作前应检查注油器内的油量不应低于刻度线值。

顶翼（厦门）自动化设备有限公司是福建厦门专业从事空气压缩机整机销售和售后服务于一体的公司，致力于螺杆空压机的推广、销售及售后服务已有十多年的经验，技术力量雄厚。已经在空压机界打下良好的口碑。主要经营：空压机系列（英格索兰、阿特拉斯、神钢、捷豹、开山螺杆空压机及活塞式空压机等世界品牌高品质空压机）、储气罐、冷冻式干燥机、空压机专用油、精密过滤器、油气分离器等。

移动式单级双螺杆空压机，所不同的是前者由柴油机驱动，后者由电动机驱动，制氮机，两者都一度出现跳停故障。空压机能够正常开停，运作期间也能正常供风，但有时突然跳停。首先检查柴油机，没有发现明显问题。再检查空压机温度自动保护和压力自动调节系统，温控部分正常。经拆检压力调节阀和减荷阀，发现减荷阀内部用于承受压力调节压差的橡胶薄膜损坏，膜上有一小孔。由于橡胶膜损坏，在供风压力变换时，空压机进风口大小不能够及时调整，机组负荷与柴油机功率不匹配，引起柴油机过载保护跳停，更换减荷阀内橡胶薄膜后，故障排除。

顶翼（厦门）自动化设备有限公司是福建厦门专业从事空气压缩机整机销售和售后服务于一体的公司，致力于螺杆空压机的推广、销售及售后服务已有十多年的经验，技术力量雄厚。已经在空压机界打下良好的口碑。主要经营：空压机系列（英格索兰、阿特拉斯、神钢、捷豹、开山螺杆空压机及活塞式空压机等世界品牌高品质空压机）、储气罐、冷冻式干燥机、空压机专用油、精密过滤器、油气分离器等。

空压机有油温保护设置，油温超过70 时关机，造成空压机频繁关机。油温过高的原因是油冷却器失效。由于油冷却器内冷却水管路较细，结垢后不易清理，造成油温降不下来。更换一个油冷却器需2800美元。经过研究摸索用如下方法清理冷却器效果较好。拆下油冷却器后，在去垢剂中浸泡一天，再用小水泵将带压力的水打入油冷却器中反复冲洗，可将水垢去除。用此方法我厂空压机没有更换过油冷却器，夏季油温也可控制在60 以下。

同安制氮机-顶翼自动化设备-制氮机由顶翼（厦门）自动化设备有限公司提供。顶翼（厦门）自动化设备有限公司（[www.dingyixm.com](http://www.dingyixm.com)）是从事“英格索兰,阿特拉斯,寿力,柳州富达,神钢,复盛,捷豹,开山”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：饶先生。