

# 无心外圆抛光机 鑫茂机械 抛光机

产品名称	无心外圆抛光机 鑫茂机械 抛光机
公司名称	任县鑫茂机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15075992969

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县鑫茂机械厂

### 抛光机抛光机

不锈钢圆管表面抛光设备。由机座、旋转机身、砂布片、电机、传动器等组成。其特点在于旋转机身是由2~4块中间开有一排圆孔的筋板与“法兰”焊接而成的笼体，笼体两端呈T型空心轴头，其中一端还设有锥套、活动轴承座及大螺母、螺栓套等。具有结构简单、实用、成本低、工效高、低噪音、省地方、使用方便等优点。业带来的影响很多人认为开一家生产圆管抛光机厂家简单，购买设备与配件后就可以自行制作圆管抛光机售卖，开设备厂说起来简单做起来却没有这么容易，如今五金市场竞争激烈，设备厂想要做出质量好的抛光设备是经过了很长时间的创新与研发，经营过程中也需要不断总结经验才能长期稳定的发展下去。抛光罩及盖可防止灰土及其他杂物在机器不使用时落在抛光织物上而影响使用效果。实现了真正的厂家优惠价格。有水份的东西。以下供给不锈钢抛光机的维护注意事项参考如下：  
公司每星期一次将机器料箱内的废屑或脏物清除。  
公司每月一次将滑板与中刀及前顶刀清洗保护光滑做一次。  
公司每三个月一次除将以上两个保护做往后，再将悉数轴承处添加光滑油。  
公司每两年一次抵偿减速机轮箱内机油。

### 抛光机操作规程归纳

#### 抛光机操作规程归纳

- 1、首先要查看电源情况，无心外圆抛光机，要保持好开关完整无损，圆管抛光机的整过安全

开机流程，玻璃研磨抛光机，通电源-设备电源总开关-设备电源起动开关，三个电源开启过程。而关机流程则是，无心抛光机，关闭抛光盘转动-关闭设备开关电源-关闭外电源链接。

2.开关电源必须要上墙，严禁乱接乱拉电线。在进行清洗打扫设备时候，防止水溅到电源上。

3.工作区禁止非工作人员进入。

4.当出现紧急情况的时候，防止在抛光机使用过程中出现事故，应该立即关闭总电源开关。

## 抛光机

抛光机机械抛光：对于表面较粗糙的不锈钢管要达到装饰效果必须：抛光机抛光，外圆抛光机适用：抛光磨料首当其冲！电动机固定在底座上，固定抛光盘用的锥套通过螺钉与电动机轴相连。抛光磨料是模具抛光机抛光过程中重要的辅助材料，材料选取不受工作复杂性，抛光机，外形和硬度的限制，取材可以根据用户自己需求进行选择，几十种原厂配件满足不同需要，轻而易举制造出各种精度不同的效果，快速修补深度划痕和轻微刮花，快速打磨和抛光;焊缝、水口痕、迹氧化膜、污迹和油漆等

无心外圆抛光机-鑫茂机械(在线咨询)-抛光机由任县鑫茂机械厂提供。抛光机圆管抛光机的全套生产线由磨光主机，给料装置，出料装置，除尘装置（除尘器根据用户需求配置）四部分组成。任县鑫茂机械厂（[www.rxxmjxc.com](http://www.rxxmjxc.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫茂机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。