

格力螺杆式水冷冷水机组维修，压缩机噪音大维修

产品名称	格力螺杆式水冷冷水机组维修，压缩机噪音大维修
公司名称	北京恒信制冷设备维修有限公司
价格	1.00/1
规格参数	格力:水冷冷水
公司地址	北京市通州区宋庄镇邢各庄村南(北京金原伟业投资管理有限责任公司)9幢2层213号
联系电话	13521612162

产品详情

特灵RTWC240水冷螺杆式冷水机组维修保养服务

北京恒信制冷设备维修有限公司是一家以提供中央空调调试、维修、保养、清洗，及中央空调主机维修，自动控制与节能，主机配件为中心业务的专业化公司。公司的主营业务包括：

1. 系统服务：进口及国内组装中央空调主机调试维修，保养及大修，空气处理机组，电机功率测定与节能改造，冷热水盘管防冻与更换，高、中、低效空气过滤器，吹洗与清洗，风机盘管内外清洗，冷冻水冷却水系统清洗及保养，主机、水泵、冷却塔联动改造。
2. 配件支持；进口及国内组装电冷空调主机润滑油，油过滤器、冷媒过滤器、冷媒、进水水温传感器、主控模块、显示模块、输入、输出模块、启动模块、时间继电器、空气开关、保险管、角阀、轴承、油泵、导叶马达、压缩机大修、化学清洗剂、预膜钝化剂、高效杀菌灭藻剂、空气处理机组皮带、皮轮、轴承、表冷器、高中低效空气过滤器、在维修特灵TRANE螺杆压缩机方面，我们对压缩机维修有着丰富的经验。主要业务面向特灵RTWC、RTWD、RTWS系列水冷螺杆压缩机冷热水机组维修，特灵RTAC风冷式冷水机组维修，特灵RTXA风冷螺杆式热泵机组维修，特灵中央空调设备维修等。

一、压缩机电机烧毁故障原因主要有

- 1 制冷系统缺少冷媒，以至于电机得不到很好的冷却，温度升高电机烧毁；
- 2 制冷系统温控出现问题，导致压缩机过载电机烧毁（制热时常出现）；
- 3 冷凝器脏，排气温度高，电机过载烧毁；
- 4 制冷压缩机机械故障，（抱轴）摩擦或超电流造成电机温度高烧毁；

5压缩机机进水，或制冷剂含水量大，电机绝缘不足，击穿。

二、压缩机机械故障

1供油系统不畅通，油滤堵塞，供油路堵塞，造成压缩机抱轴；

2压缩机奔油，双螺杆摩擦严重。

3压缩机轴承损坏，导致细粉磨进入螺杆，压缩机腔磨损。