

震动筛沙机 佳池机械筛沙机 震动筛沙机图片

产品名称	震动筛沙机 佳池机械筛沙机 震动筛沙机图片
公司名称	任县佳池机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇王村
联系电话	13932986811

产品详情

筛沙机筛网设计为什么有两层？

筛沙机筛网设计为什么有两层？筛沙机厂家为大家介绍一下吧:普通的筛沙机一层筛网设计就可满足使用，但是有些筛沙现场原沙石中残存石料颗粒度比较大，如果过大的原沙直接通过料斗进入一层的筛沙机筛网，由于筛网孔比较小所以编织筛网的钢丝也比较细，大块石料直接冲击细筛面难免对筛面造成较大损伤。因此两层筛网的设计由上边一层粗钢丝编织的大筛孔筛网首先阻隔掉较大块石料，再由二次筛网进行细筛分。

筛沙机常见故障与解决方法

筛沙机常见故障与解决方法：

1、筛沙的质量不好，这种情况一般是筛孔堵塞造成的，沙子的含水量大，再加上给料不匀，很容易造成料层过厚，震动筛沙机图片，筛子堵住筛孔，影响筛分。给料时要均匀，调整筛框的角度，震动筛沙机视频，将筛网张紧即可解决。

2、出现异常振动，检查是否因机器放置不平衡造成的；筛框横向振动是由于偏心距的大小不同，可以通过调整飞轮来解决。

3、使用时有异响，如轴承磨损、筛网张紧度不轴承的固定螺丝松动、弹簧损坏都会产生异响，找出异响的原因再去解决，不要盲目拆开检查，以免产生其它故障。

大型筛沙机器产生噪音的原因：

为了减少因筛沙机壳体漏风造成的扬尘，在实际生产中，当物料干燥时经常在滚筒筛入口处淋水，其结果加剧袋式隔音的滤袋糊袋和下料器堵塞。

皮带机上的物料在下落过程中，震动筛沙机厂家，空气与物料一起进入密闭的除尘罩内，震动筛沙机，含尘气体通过罩壁上的缝隙和孔口向罩外扩散，污染环境，另外，由于皮带机转角处除尘点设置不当，隔音无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘几乎无影响，因此，筛沙机运行以来，该隔音就没有运行过，下级皮带机一直处在噪音弥漫之中。

震动筛沙机-佳池机械筛沙机-震动筛沙机图片由任县佳池机械厂提供。任县佳池机械厂（renxianjiachi.tz1288.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，佳池机械厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜经理。