



性；冲压弯曲等[热加工](#)性好，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196 ° C~800 ° C）。

304L焊接后或[消除应力](#)

后，其抗晶界腐蚀能力优秀；在未进行热处理的情况下，亦能保持良好的耐腐蚀性，使用温度-196 ° C-800 ° C。