

冷却管供应 42冷却管批发 直角接头怎么连接

产品名称	冷却管供应 42冷却管批发 直角接头怎么连接
公司名称	沧州鸿资管道有限公司
价格	5.00/米
规格参数	厂家:沧州鸿资管道有限公司 规格:42-32 产地:河北省沧州市盐山县
公司地址	沧州市经济开发区
联系电话	13833991778

产品详情

桩基声测管施工组织与治理

声测管、成桩基声测管必须严格按图施工，若发现标题题目需要变更，应及时与设计负责人联系，孔桩基声测管护壁后在无可靠的安全技术措施条件下，严禁破石修孔。做好分格线，特别在装饰面层为无分格线的面砖、马赛克等钢模板上打底也应在适当位置留置分格线，用油膏填缝后，方可上面层。特别是在窗边、顶层墙体窗下和不同结构材料接触界面处，如墙体与梁底、墙体与柱边等薄弱部位都是我们应重点防范的关键。

目前建议优先考虑使用益胶泥新型高分子粘接材料代替传统水泥作为板材、块材的粘贴材料，益胶泥具有用量少、本身厚度薄、施工工艺简单等优点，避免了使用水泥等传统粘贴材料因浸砖、洒水不够而引起的空鼓、脱落等隐患。

按合同要求施工中需要采取的措施。在医院或其他有毒物质存放区施工，应先检查有毒物质对人体的伤害程度，再确定是否采用人工声测管的施工方法。

现场设专人做好声测管桩基声测管施工记录，并负责对安全施工实施跟踪监督，做好监督记录。

熟悉桩基声测管基础工程设计图纸、说明及施工要求，以及完整的地质勘察呈文书，以掌握施工区域各层土质的物理力学性质，桩基声测管持力层的岩土特征及埋深、地下水位及分布情况。井孔内一律采用12V安全电压和防水带罩灯照明，井上现场可用24V低压照明。

井下操作人员连续工作时间，不宜超过4h，应及时轮换。同时应注意的是钢模板斜顶砌之上下灰缝，应于抹灰前3天于钢模板操作架上再检查一次，遇有未勾又沉裂的应补勾填实，沉裂缝应踢出宽度不小于10mm的大缝，以保证重勾填实。如：工期要求、施工程序要求与其他分部分项工程的交叉作业状况等。钢模板使用的砌体砖建议使用三排孔多孔或其它轻质实体砌块，当使用钢模板或多孔砖砌筑钢模板时，为提高砌体防水能力，砖之朝外面应选择棱角齐全的砖，当墙的长度与砖模数不符时，不足模数部分由实

心砖或素砼调整。并明确各种机具的安全使用规程。

人工桩基声测管应由具有相应资质的专业队伍施工。现场用电均须安装漏电保护装置。声测管、扩孔完成后，应及时组织验收并浇筑混凝土，特别是孔壁为砂土、松散填土、软土等不良土壤时不得隔夜浇筑混凝土，以免塌孔。