

# APC UPS电源BX650-CI型号齐全

产品名称	APC UPS电源BX650-CI型号齐全
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:BX650-CI 产地:美国
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

## 产品详情

APC UPS电源BX650-CI型号齐全

### 三、UPS转电池后续航时间：

如果您要求较长时间延时，

可以考虑选择标长两用的机器或买不带内置电池的UPS，这两种UPS电源都可以外配原装电池或第三方电池，以达到较长时间延时的目的。

### 四、安装方式：

一般来说，APCUPS电源有两种安装方式，一种是塔式安装，一种是机架式安装，可根据您的机房环境或现场环境来选择，而且还需要注意，不是所有的UPS电源都同时支持这两种安装方式，大多数情况下，机架式的APCUPS电源也可以做塔式安装，但塔式的UPS不一定能做机架式安装，因为塔式的APCUPS电源可能没办法安装导轨。因此，确认好APCUPS电源功率段及工作方式后一定要确认一下UPS电源是否可以满足您的安装要求。

### 五、其他：

按以上的选择完后，您可能就要考虑一下其他问题了，比如是否需要网络管理，如果需要那么您可能需要买网络管理卡（对于已随机赠送网络管理卡的则不需要购买），另外就是是否需要干结点输出等。这些一般都是附加功能，建议您打电话给厂家，这样可以根据您的需求来推荐。

有市电，APC UPS出现市电断电告警

可能原因：市电输入控开跳闸-输入交流线接触不良-市电输入电压过高，过低或频率异常。-APC UPS输入控开或开关损坏或保险丝熔断。-APCUPS内部市电检测电路故障。

处理方法：检查输入控开-检查输入线路-如市电异常可不处理或启动发电机供电。-更换损坏的控开，开关或保险丝。-检查APCUPS市电检测回路。

市电正常时，APCUPS输出正常，市电断电后，负载也跟着断电

可能原因：由于市电经常低压，电池处于欠压状态。-APC UPS充电器损坏，电池无法充电。-电池老化损坏-负载过载，APCUPS旁路输出-负载未接到UPS输出-长延时机型的电池组未连接或接触不良-逆变器损坏，UPS旁路输出。

处理方法：在市电电压正常时对电池充足电-启动发电机对电池充电-在ups输入端加稳压器-检查充电器-更换电池-减少负载-将负载接到UPS的输出。检查电池组是否接对，接好。-检查逆变器。

APCUPS对环境的要求首先先看安装场地的空间，APCUPS电源采用了先进的设计，基本上只需要前面维护，另外三个面对空间距离没有要求，安装位置要求如下：

- 1.机箱顶部：为空气流通留的最小间隙为458毫米
- 2.机箱前部：915毫米的工作空间
- 3.机箱左侧 右侧 后面 无要求