

安徽盛昌 专业制造 玉米秸秆粉碎机 合肥秸秆粉碎机

产品名称	安徽盛昌 专业制造 玉米秸秆粉碎机 合肥秸秆粉碎机
公司名称	安徽盛昌生物能源科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区广屏路2号
联系电话	13195355599

产品详情

秸秆粉碎机与平常的粉碎机有什么不同？

工作原理不同

目前市面上的粉碎机多为刀片式饲料粉碎机，玉米秸秆粉碎机多少钱，是利用粉碎仓内的刀片组高速旋转对物料进行切割的一种粉碎饲料设备，锤式秸秆粉碎机大多数旋转式，有一个电动机带动的大转子，转子上铰链着一些锤片，锤片以铰链为轴转动，并随转子一起旋转，经高速转动的锤体与物料碰撞面破碎物料。

生产原料更广泛

相对于一般小型的玉米粉碎机，玉米秸秆粉碎机价格，锤式秸秆粉碎机不仅可以粉碎玉米、黄豆等常见的五谷杂粮，同时可适应玉米杆、秸秆、花生皮、豆秆、花柴等能燃烧的农作物废料秆，有的还可以干湿两用。

动力强，合肥秸秆粉碎机，生产量更大

由于粉碎原料的形态更复杂，更多样，所以锤式秸秆粉碎机需要更强的动力带动，一般工厂用的锤式秸秆粉碎机都需要三相电，而对于一些电压不稳的地区，只能选用两相电的小型家用型号，但是需要匹配异步电动机更佳。

玉米秸秆粉碎机特点：

玉米粒粉碎机集磨面、粉碎、饲料加工机于一体，结构十分简单、紧凑、轻巧、投资少、消耗少、效益高、使用方便灵活、一机多能，还可以移动生产，非常的方便，大小型号都有，适于农村个人和小型化粮食、饲料加工、养殖作业等。玉米粒粉碎机主要由主机、机座、机壳、联轴器、、锣底、齿盘、进料斗、出料斗等组成，主机壳上与各机芯的零部件上设计有相互装联的锥体、锥孔、螺纹、螺孔联接机构，玉米秸秆粉碎机，整个加工主机支承在机座上

秸秆粉碎机的故障及排除。

(1)粉碎成品过粗。产生的原因是：筛片磨损严重或有破洞；锤筛间隙过大等。排除方法是：打开秸秆粉碎机机盖，检查筛片有无损坏，锤筛间隙是否合适，连接件是否松动等；及时修复或更换筛片，调节、紧固、修补后再关牢机盖，拧紧机上的手轮。

(2)进料口反喷。产生的原因：风门调节不当和输送管道堵塞或筛孔堵塞；集粉袋透气性差或长度不够。排除方法：调节风门开度或清除管道和筛孔的堵塞；如果自制集粉袋，宜采用透气性较好的布袋，集粉袋的长度应不短于1.5m。

安徽盛昌 专业制造(图)-玉米秸秆粉碎机-合肥秸秆粉碎机由安徽盛昌生物能源科技开发有限公司提供。安徽盛昌生物能源科技开发有限公司（www.ahscnykj.com）为客户提供“秸秆颗粒机,秸秆粉碎机”等业务，公司拥有“盛昌”等品牌。专注于农业机械等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：倪经理。