

无锡双盛石化 冷凝结晶切片机 操作技术 云南冷凝结晶切片机

产品名称	无锡双盛石化 冷凝结晶切片机 操作技术 云南冷凝结晶切片机
公司名称	无锡双盛石化装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园负来桥路10号
联系电话	18018396999

产品详情

洗衣片切片设备使用知识

洗衣片切片设备使用知识

一、粗切修块

- 1、拉开手轮停止旋转手柄松开标本夹，转动手轮将标本摇至与切片刀相对位置。
- 2、松开离合器，移动刀架使刀刃靠近标本，然后锁紧离合器。
- 3、转动切片厚度薄粗调器，冷凝结晶切片机操作技术，调节标本至恰好与切片刀相遇。与此同时，转动手轮使标本上下移动，并视察标本与刀刃的间隔，同时将标本蜡块修平。
- 4、转动切片厚薄微调器至厚度，回转手轮试切标本直至所理想的标本面。

二、切片

- 1、通过转动切片厚薄微调器将切片厚度调节到所需值。
- 2、转动手轮平均切片。
- 3、取片制标本。

注重：手轮转动应平均，并且转动速度肯定要与标本的硬度相适应，在切较硬的标本时速度应慢些。

三、结束日常工作

- 1、转动手轮将标本夹升至位置，云南冷凝结晶切片机，转动手轮停止旋转手柄，锁定手轮和标本夹。
- 2、从刀架上取下切刀片，擦净放入刀盒。
- 3、从标本夹上取下标本。
- 4、清理切片残屑。
- 5、清洗仪器。

警告：在使用切刀片时肯定要非常小心，冷凝结晶切片机故障，其刀刃非常锋利，误操作将导致严峻伤害，无论如何不能够用手去接落下去的切刀片。

不要将切刀片随处乱放，能使切刀片刀刃朝上放置，不用的切刀片总是保留在刀盒内。在每次操作切刀片和标本或在工作间隙肯定要先锁定手轮。

四、清洗

警告：清洗仪器前先锁定手轮。不能用含和的溶剂清洗。

锁定手轮。

清理切片残屑肯定要用干燥的刷子，万万不可用手。清洗仪器要用湿润的抹布，并加点干净剂。

洗衣片切片机使用效率

在如今的市场上，随着洗衣片切片机的运用，降低了企业的成本，提高了效益，接下来具体的为大家介绍它的运用效率：

洗衣片切片机可依据切片刀大小品种而异，在设备筹备工作时，您需要加稀润滑油，确保在加油后能够正常运用，在运用的时候，也要严格把关切片机的质量和一些操作的注意事项。

首先，严重把关水源的运用，在进行对软化水水质处理的前提下，首先要仔细查看系统中的水和软化罐水质问题，如果肯定合格就能够进行注入处理。

其次，关于一些新系统来说，不能马上与洗衣片切片机进行交替运用，首先需把新的系统在的时间段运行，让它有了一个运行形式后，此时方能够把切片机并入系统中运用。

最后，保持设备的清洁，无论是在工作前还是工作完成后，我们都必须对管网中进行清洁处理，冷凝结晶切片机尺寸，这样做的目标是为了防止发生切片机堵塞的现象。

冷凝结晶制片机的维护与保养

- (1) 正常操作时，必须使用随机提供的三芯电源线并保证提供良好的接地。
- (2) 机器正常运行时，不要操作其他功能键。
- (3) 安放样本及染色液时应注意安全，避免瓶内液体接触操作者身体。
- (4) 仪器应水平放置，有良好接地和通风、遮光措施。

(5) 仪器在使用 1 周后，按照样本制片过程用 75% 对管道进行清洗消毒。

(6) 仪器在正常使用和保养的状态下，每半年由专业技术人员进行 1 次上油保养工作，特别是上、下导轨等几个关键处。具体做法：把仪器后盖打开，在上、下导轨连接处的直线轴承处直接添加黄油。

无锡双盛石化-冷凝结晶切片机 操作技术-云南冷凝结晶切片机由无锡双盛石化装备有限公司提供。无锡双盛石化装备有限公司 (www.qiepianjicn.com) 为客户提供 “ 不锈钢反应釜,换热器,切片机,结晶切片机,冷凝结晶切片机 ” 等业务，公司拥有 “ 反应釜,换热器,切片机,冷凝器系列 ” 等品牌。专注于反应器等行业，在江苏 无锡 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杭经理(销售经理)。