

ETC嵌入式工控机厂家 云浮嵌入式工控机厂家 兆祥

产品名称	ETC嵌入式工控机厂家 云浮嵌入式工控机厂家 兆祥
公司名称	广州兆祥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区掬泉路3号国际企业孵化器A1007
联系电话	13316228734

产品详情

广州兆祥智能科技有限公司产品广泛应用于、公共安全、紧急服务、公用事业、现场服务、石油、天然气、电信、轨道交通、智能制造等产业。公司主营产品有轨道交通工控机、机场信息建设工控机、网络安全工控机、AFC收费系统工控机、自助售票机工控机、研祥810工控机等。兆祥本着“诚信经营，专业专注”的经营理念，“诚信、平等”的待人原则，热情接待客户、真情服务客户，实现客户利益和价值的较大化。

工控机与普通电脑相比差别：工控机具有以下特点：

- 1) 机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。
- 2) 机箱内有专用底板，底板上有PCI和ISA插槽。
- 3) 机箱内有专门电源，电源有较强的抗干扰能力。
- 4) 要求具有连续长时间工作能力。
- 5) 一般采用便于安装的标准机箱（4U标准机箱较为常见）

广州兆祥智能科技有限公司自成立以来，一直坚持以技术为根本，以质量和服务求发展。公司主营产品有研祥620H工控机、研祥630工控机、研华610L工控机、研华510L工控机、嵌入式工控机、低功耗工控机等。公司拥有专业技术人才，以及完善的服务品质，已得到诸多专用行业的认可，并与多家台湾工控厂商结成技术与销售联盟，ETC嵌入式工控机厂家，把先进工业控制计算机技术服务于中国的传统工业，来提高工业控制设备的技术改造和应用水平。

造成工控机死机故障的原因有哪些

1.死机导致的内存故障

由于存储芯片的工作频率越来越高，其发热量也随之提高，通信嵌入式工控机厂家，并且稳定性也将相对差一些，存储芯片故障通常是指存储芯片松动，虚焊或存储芯片本身损坏或不稳定。

2.磁盘空间太小或磁盘碎片太多会导致死机

因为某些大型应用程序需要大量内存才能运行，所以如果物理内存不足，则需要使用硬盘上的虚拟内存。如果硬盘空间太小，可能会导致死机。另外，如果工控机长时间不对硬盘进行碎片整理，也会使系统资源紧张而死机。当然，如果硬盘中包含过多的垃圾文件，也将导致硬盘查找文件并引起死机现象。此类故障也很罕见，通常是由于硬盘驱动器连续不断地进行疯狂的读取或写入操作而导致的突然冻结或蓝屏死亡。当然，研祥嵌入式工控机厂家，NTFS磁盘文件格式产生的磁盘碎片更少。

广州兆祥智能科技有限公司办公室地址位于中国的南大门羊城广州，广州 广州市天河区棠东东路7号C4 03房（不可作厂房使用），于2016年12月21日在广州市天河区工商行政管理局注册成立，注册资本为200万，在公司发展壮大的3年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。本公司主营产品：无风扇工控机、通讯工控机、机械设备工控机、轨道交通工控机、机场信息建设工控机、网络安全工控机等。欢迎来电咨询！

嵌入式工控机的配置如何

从外观设计到内部配置，都进一步提升，主要表现有以下几点。

- 1.外观上采用窄薄圆角铝合金边框设计，10mm厚度圆弧前面板，云浮嵌入式工控机厂家，整机更显纤薄；
- 2.支持HD高清显示，给用户带来更加清晰的视觉体验；
- 3.采用CPU内嵌式工控主板，可选intel酷睿i3/i5/i7(4G/120G固态可升级)，能同时运行多个网页不卡顿；
- 4.使用环境更加广泛，适用于高低温、多尘、多雨、多油渍等恶劣环境；
- 5.支持嵌入式、壁挂式、桌面式等多种安装方式，实时性、可拓展性、EMC兼容性等性能进一步提升；
- 6.支持接口、尺寸、工作温度、使用环境、可视角度等多样化定制服务。

ETC嵌入式工控机厂家-云浮嵌入式工控机厂家-兆祥(查看)由广州兆祥智能科技有限公司提供。广州兆祥智能科技有限公司（www.tz1288.com）在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，兆祥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张本钢。