

青州市三联重工设备 带式压泥机价格 内江带式压泥机

产品名称	青州市三联重工设备 带式压泥机价格 内江带式压泥机
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

带式压泥机主要由凹入式滤板、框架、自动气动闭合系统、拉板装置、刮泥系统、空气压缩装置、滤布高压冲洗装置及机身一侧光电保护装置等构成。

带式压泥机的结构很简单，可根据物料性质来设计，主要是设计压泥机上辊子大小来控制污泥跑料问题，因为有些物料比较滑，含水比较高，需要通子辊把水慢慢的减少，后通过1-2组强力对辊压榨把水份压榨出来。

如何选择压泥机呢?应该考虑以下几个方面：

- (1)看框架的材质。
- (2)看增加刮泥装置，以使滤饼易于脱落。
- (3)看滤板及滤布的材质。要求耐腐蚀，滤布要具有一定的抗拉强度。
- (4)看滤板的移动方式。要求可以通过液压—气动装置全自动或半自动完成，以减轻操作人员劳动强度。

带式压泥机使用一段时间后，不可避免的就会出现一些故障，带式压泥机机架变形便是其中一种。那么该如何修复呢?这种解决方法非常有效。

首先要看带式压泥机的地脚螺丝有没有拧紧，带式压滤机止退板一端应为螺拧紧，油缸座底端螺丝不得拧紧。将带式压滤机的滤板和滤布清洗干净并安装整齐之后，观察机架倾斜弯曲的方向。把滤板往止退板方向排列整齐，大梁如是往左弯曲，在弯曲处留十五块至二十块滤板拉成四十五度角，用力往右靠，剩余的其他滤板往压紧板端排放整齐。按压紧启动按钮，压紧滤板，这时四十五度角滤板把力往右边挤，注意压力控制，带式压泥机厂家，到平衡点后放松滤板。

那么带式压泥机如果压不出泥是什么原因？

带式压泥机压不出泥的时候，进泥浓度低是主要原因，污泥浓度，常称之为污泥含固率，污泥含固率低于1%，直接机械污泥脱水效果不理想，且絮凝剂需求增加。如浓度低于1%的生活污泥或粘性工业污泥进入压泥机会导致漏泥，压不出泥，处理效率低。这个时候解决的方法就是多建几个污泥浓缩池，使得污泥的浓度得以提高，这样压出的泥变可以凝结到一起。

当然，带式压泥机压不出泥不一定就是污泥的原因。也可能是机械设备自身的问题。比如说滤布的问题或者选型不当，内江带式压泥机，如果是滤布的问题，带式压泥机哪家好，我们可以先检查滤布是否清洗干净，如果滤布已经清洗干净，那也可能是滤布老化问题。另外，也可能是药剂选型的问题，在重力区看起来可以，但污泥颗粒不结实，在挤压造成破碎而测漏，药剂用量的多少对污泥有着很大的影响。

青州市三联重工设备(图)-带式压泥机价格-内江带式压泥机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司（www.qzsanlian.com）位于山东省青州市东郊工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前三联重工设备在洗选设备中享有良好的声誉。三联重工设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三联重工设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.qzssanlian.com）还是从事筛沙机价格，筛沙机厂家，筛沙机出售的厂家，欢迎来电咨询。