

## 灌溉设备|崇左灌溉|南宁宏振灌溉

产品名称	灌溉设备 崇左灌溉 南宁宏振灌溉
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

### 产品详情

农田滴灌设备发作管道开裂故障现象时，发生的原因主要有以下三方面，应具体问题具体分析，合理处理。

(1)管材质量欠好。关于管材质量欠好的问题，要严把进货关，在购买管材时，灌溉设备，必定要严厉查看管材的质量，切不可粗心大意。

(2)地基下沉不均匀。当地基呈现下沉不均匀现象时，要挖开地基进行认真查看，对不良的地基应进行根底处理。

(3)管子受温度应力影响而损坏，或因施工办法不当而形成管道决裂。在施工的时分，崇左灌溉，要求管道覆土厚度有必要在大冻深20 cm以下。当旁边面有临空面或有管道经过涵洞时，必定要注意侧向及管下的土深要到达要求。要加强施工办理，在开挖管沟、处理地基、铺设装置、管道试压、回填管沟等几道工序上要严厉按标准进行，当管道在经过淤泥地段时，有必要采纳加强处理。

中等射程喷头多为旋转喷头，如亨特I-20、PGP系列地埋旋转喷头。这些喷头适用于中型面积绿地的灌溉。弹出高度有100mm和300mm两种，适用于较大面积的灌溉。其中I-20喷头配有止溢阀，并且可选不锈钢升降柱，顶部带有独特阀门，可在系统运行时单独将某个喷头关闭，便于维修或更换喷嘴。中等射程喷头多为旋转喷头，如亨特I-20、PGP系列地埋旋转喷头。这些喷头适用于中型面积绿地的灌溉。弹出高度有100mm和300mm两种，果园灌溉，适用于较大面积的灌溉。其中I-20喷头配有止溢阀，并且可选不锈钢升降柱，顶部带有独特阀门，可在系统运行时单独将某个喷头关闭，便于维修或更换喷嘴。灌溉设备|崇左灌溉|南宁宏振灌溉由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。灌溉设备|崇左灌溉|南宁宏振灌溉是广西南宁宏振农业科技有限公司（www.nnhz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取新的信息，联系人：张经理。