

10hp工业洁净空调 华易洁净空调厂家 东莞工业洁净空调

产品名称	10hp工业洁净空调 华易洁净空调厂家 东莞工业洁净空调
公司名称	东莞市华易制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇新四油榨村249号一楼
联系电话	13509807575

产品详情

工业洁净空调压缩机过热保护怎么办？华易制冷告诉你

- 1.室外机翅片太脏，把翅片上的灰尘清洗干净即可。
- 2.室内机过滤网太脏，定时清洗过滤制冷效果会更好，一般15天左右清洗一次。
- 3.雪种太多，找专业维修人员上门检查测压，然后抽真空，回收雪种之后再添加适量的雪种回去。
- 4.制冷系统抽真空不完全，雪种内含水或更换雪种标号错误，雪种更换应是高标号代替低标号，工业洁净空调压缩机周围散热不好如安装太靠墙，工业洁净空调的压缩机在太阳下没有遮挡物，或室内放置物过多或空间过大造成超负荷运转等。华易制冷设备有限公司专业维修保养制造。

工业洁净工业洁净空调机组有什么特点？华易制冷设备有限公司

工业洁净工业洁净空调的特点是控制污染，保证产品的合格率，其特点主要是需要满足工艺要求，产品的性能指标不断提升，也要求洁净室洁净度不断提高，风口安装高效过滤器，要求空气处理机组也应配置初中效过滤器，这样对机组的强度要求更高，对空气处理机组送风机的压头会更大。

工业洁净工业洁净空调温度控制优先，洁净室一般需要人员操作，所以空气处理机组要尽量以温度控制优先，保证一定的湿度，满足人员的温湿度要求，才可以保证产品的质量。

工业洁净工业洁净空调满足特殊工艺的要求，例如一些产品需要用到化学制剂，则机组需要耐腐蚀，还有一些需要用到爆性的气体，则要求空气处理机组防爆、防静电，有些产品队友震动的要求很高，则空气处理机组就需要有更好的防震措施。

工业洁净空调的温度过高是什么原因？华易制冷帮您解答

工业洁净空调的温度过高 1、压缩机的周围环境影响到压缩机的散热，比如说压缩机离墙或者障碍物过近、压缩机附近有其他热源、压缩机运行时前门或边门敞开，导致风扇无法形成强气流，这些都会导致压缩机环境通风散热状况不良。 2、散热器堵塞。当压缩机周围环境灰尘较多时，压缩机的长期运行就会造成散热器外表黏附一层粉尘或油污，而内部结构也容易因油垢积累而堵塞，从而影响散热效果。 3、滤油器太脏。当压缩机中的滤油器太脏时，阻力油无法按正常流量进入压缩机，压缩机会因冷却润滑油不足而迅速升温，当进出油压差超过0.18Mpa时就需要更换滤芯。 4、冷却油油面过低。当工业洁净空调冷机检查时，油面低于检视管下端时应立即进行补充。 5、油标号低或是油质差。压缩机采用生产厂商的专用压缩机油，用其他低标号或是劣质油时会回黏度及比热达不到标准，从而造成温度过高。买空调找华易制冷设备有限公司，厂家直销，物美价廉。