镇江出租发电机

产品名称	镇江出租发电机
公司名称	山东慧麟机电设备有限公司
价格	1000.00/天
规格参数	劳斯莱斯:劳斯莱斯 齐全:齐全 进口:进口
公司地址	山东省聊城市东昌府区梁水镇镇朱庄村121号(注册地址)
联系电话	15265565252

产品详情

山东慧麟机电设备有限公司专业从事柴油发电机组的开发、科研、生产、销售、租凭、安装维修和保养服务的综合性公司。长期以来,泓浩机电专注于高品质的发电机组,功率从50kw至2000kw,涵盖一般发电用途和各种特殊用途发电机组,面向全国提供发电机维修、零配件、发电机并机柜、ATS自动转换柜、发电机噪音治理,高品质、低能耗的发电机组以满足客户的一切电力需求,产品涵盖各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等,广泛应用于电信系统、建筑工程、高速公路、医院、酒店、商场、工厂、水利、油田、港口、矿山及军事等重要领域。我们有全球的发电机品牌,并且我们有专业的发电机团队,为您提供适合您的发电机配套方案,从配电柜到电缆的安装,我们都能轻松搞定。从50kw到2000kw的发电机选择范围,现在选择一款适合您的发电机吧!

泓浩机电设备有限公司已和康明斯、沃尔沃、帕金斯、MTU、道依茨、大宇、无动、上柴、玉柴、济柴、英格、斯坦福朗特等多家国内外的发动机、发电机跨国公司、生产厂商洽谈建立长期牢固友好的战略合作伙伴关系,为所有电力资源紧张的企业提供源源不断、质优价廉的电力供应源,解决生产发展的后顾之忧!公司提供完善、专业的一体化服务,公司拥有先进的设备,的技术,现场使用零故障,广东省拥有大小功率齐全的柴油发电机机组库存的厂家以经营各类型大小功率船用柴油机、柴油机配件及船用发电机组为主,历经十多年的发展,深受广大用户、生产厂家的信赖和支持,建立了良好的信誉基础,业务涉及全国各地及国外,其柴油机配件品种齐全,储备丰富。所经营的产品,一向奉行"质量至上,信誉,价格实惠,服务周到"为原则,确保用户使用的信心,我们真诚希望与广大客户建立良好的合作发展关系。

龙华导致柴油发电机组机油压力过低的因素主要有三个:机油泵出油量不足、机油滤清器堵塞与回油阀 损坏。如下具体分析这三个原因。

1.机油泵出油量不足

柴油发电机组的机油泵有齿轮泵和转子泵两种。有的齿轮泵,其泵盖与泵体接合面的粗糙度很低,原设 计不加垫片,若检修时自行另加纸垫,增大了齿轮的端面间隙,反而会减少泵的出油量。但该泵与缸体 接合面处有个垫片,如果漏装,来自机油泵的压力机油由此向外泄漏,从而造成机油压力下降。有的转子泵,其外转子一边有倒角,另一边没有倒角,如果装反,出油量可减少40%~60%。

另外,齿轮或转子的径向及端面间隙因磨损而过大时,都会导致泵的出油量减少和机油压力下降的不良后果。修复后的机油泵应上试验台调整限压阀开启压力,使其保持在0.5~0.7MPa之间。若压力过高,将加速机油泵磨损;若压力过低,又会导致主油道压力下降。安装机油泵时应先灌满机油,以免泵内有空气而吸不上油。机油泵与吸油盘的连接处必须密封,如果漏气也会降低油泵的出油量。

2. 柴油发电机组的机油滤清器堵塞

当机油滤清器堵塞、机油不能顺利通过时,设在滤清器底座上的安全阀会被顶开,从而使机油不经过滤直接进入主油道。但如果安全阀开启压力过高而不能及时打开,会使机油泵内漏增加,并减少对主油道的供油量,机油压力也随之下降。应按时保养机油滤清器,正确调整安全阀开启压力至0.35-0.45MPa。

另外,若安全阀弹簧老化,阀座与钢珠封闭不严,机油也会由此大量泄漏,并造成油底壳机油的泡沫化 ,此时抽出油尺可以见到沾满泡沫的机油。

3.回油阀损坏若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降。

镇江出租发电机