

国产发电机厂家 隆昌机电 吉安国产发电机

产品名称	国产发电机厂家 隆昌机电 吉安国产发电机
公司名称	东莞市隆昌机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇板湖东街21号
联系电话	13790275000

产品详情

1、冷却系统

如果说冷却系统有故障的话，会致使两个结果，1) 冷却作用欠好而使机组内水温过高而停机；2) 水箱漏水而使水箱内水位降低，机组也会无法正常作业。

2、燃油/配气系统

积炭沉积量的增加致使喷油嘴喷油量将受到一定影响，致使喷油嘴焚烧不充分，国产发电机价格，发动机各缸喷油量也就不均匀，作业状况也就不稳定。

3、电瓶

如果说电瓶长期不维护的话，吉安国产发电机，电解液水分蒸发后就会得不到及时弥补，没有装备起动电瓶充电器，电瓶长期自然放电后电量降低。

4、机油

机油是有一定的坚持期，也就是说长期不使用的話，国产发电机回收，机油的物理化学功能会发生变化，形成机组作业时清洁度会恶化，会引发机组零件损坏。

5、油箱

水进入柴油发电机组空气中的水气在温度的改变下会发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，当水珠流入柴油后，就会使柴油含水量超标，当这样的柴油进入发动机高压油泵后，就会锈蚀精密偶合件，国产发电机厂家，假设严重的话就会损坏机组。

6、三滤

在柴油发电机组工作过程中，油污或杂质会沉积在滤网壁上，而过个会使滤器过滤功能下降，沉积过多，油路将无法疏通，当设备工作时将会因油无法供应而不能正常使用。

7、润滑系统、密封件

由于润滑油或油酯的化学特性及机械磨损后发生的铁屑，这些不止降低了它的润滑效果，还会损坏其它零部件，一同由于润滑油对橡胶密封圈有一定的腐蚀效果，其它油封本身也随时而老化使其密封效果下降。

8、线路连接

静音柴油发电机假设使用时间过长的话，线路接头就有可能松动，需要定期的检查。

东莞市隆昌机电设备有限公司是从事柴油发电机组销售的专业性公司，具有多年发电机组设计、成套与维修经验，产品遍及全国各地及各行业，具有丰富的进口发电机组设计、成套与维修经验，产品遍及全国各地及各行业。本公司的产品能适应各种恶劣环境，且具有极高的效率、极高的可靠性而在各个领域享有盛誉，因此，已成为可靠和安全的象征。

在常温情况下，柴油发电机组一般应在几秒内能顺利启动，有时需要反复一两次才能启动成功也是正常的。如果经过3~4次反复启动，发电机组仍不能着火，应视为启动故障，需要查明原因，待故障排除后，再行开启。压缩空气启动故障，原因有贮气瓶内压缩空气压力太低。空气分配器安装位置不对。排除方法，重新充气。进行检查调整。

导致柴油发电机组不能启动的可能原因有两种：一是启动系统的故障；二是燃料供给系统的故障。启动系统的故障：启动系统的故障故障表现为不能驱动旋转或启动无力、转速低。

东莞市隆昌机电设备有限公司目前拥有员工100余人，其中有40%为专业工程技术人员，是目前国内发电机组行业集销售、维修、并涉及工程设计安装的专业化公司。公司备件中心备有各系列备件，工程及技术支持部拥有工程师十人，各办事处均有工程技术人员1-2人，全国约有近二十人的维修维护工程人员，主管级技术人员均经过国外原厂的培训。

柴油发电机组按用途分类，可分为常用电源、备用电源、应急电源。无论哪种用途，柴油发电机组都要“能启动，能供电，运行正常”如果无法做到这些，那么柴油机组就成为了摆设。我们使用柴油发电机组的过程中，可能会发现机组冒黑烟。注意了，检查以下几个方面，查找黑烟的原因，避免发电机组出现故障。

柴油发电机组，进气温度太高；空气滤太脏或进气管堵塞；喷油嘴滴油或雾化不良；喷油泵有问题；喷油提前角不对；气门间隙不正确；气缸磨损严重；增压器有问题。

国产发电机厂家-隆昌机电-吉安国产发电机由东莞市隆昌机电设备有限公司提供。东莞市隆昌机电设备

有限公司 (www.lcfdj.cn) 是从事 “ 发电机销售,柴油发电机组,静音型发电机组,移动发电机组 ” 的企业 , 公司秉承 “ 诚信经营 , 用心服务 ” 的理念 , 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询 ! 联系人 : 李总

。